

GMAL 206/2026
Santiago, 26 de mayo de 2026

Sra.

Javiera de la Cerda König

Jefa Oficina Regional Antofagasta

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Mat.: Informa Desactivación de Pozos de los Planes de Contingencia de la RCA 226/2006.

Ref.: 1. Resolución Exenta 226/2006, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”.

2. Resolución Exenta 182/2026, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”.

De nuestra consideración:

Junto con saludar, el motivo del presente es informar a Ud. que el martes 12 de mayo de 2026 se notificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 182/2026, que calificó ambientalmente el proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”, cuyo titular es Nova Andino Litio SpA (Novandino Litio). Esta resolución contempla, entre otros aspectos, una actualización del Plan de Seguimiento Ambiental, así como la modernización de los Planes de Alerta Temprana (PAT), incorporando nuevos indicadores y umbrales, y una actualización de las medidas aplicables en caso de activación.

Respecto al último punto, resulta relevante destacar que el nuevo Plan de Alerta Temprana oficializado por la RCA 182/2026 presenta mejoras sustantivas respecto de los Planes de Contingencia establecidos en la RCA 226/2006. Como quedó establecido en la evaluación ambiental del proyecto (ref. Informe Consolidado de Evaluación -ICE-, sección 3.7.1), los criterios de no afectación establecidos hace casi dos décadas en la RCA 226/2006, son considerados *técnicamente obsoletos* frente a la posibilidad de calcular matemáticamente los umbrales (p. 21). Las mejoras del PAT de la RCA 182/2026 consideran el establecimiento de “límites dinámicos (*Umbrales Intermedios y Umbral de Acción*) calculados numéricamente, los cuales incorporan la desviación estándar para absorber la variabilidad natural del sistema hídrico” (p. 20). El ICE tiene a la vista la robustez de los modelos numéricos locales, expresando que “Esta base teórica actualizada es ambientalmente conservadora y asegura la no afectación de los ecosistemas” (*Ibid.*).

En este contexto, con motivo de la calificación del proyecto a través de la RCA 182/2026, ha comenzado a regir un nuevo esquema de resguardo, el Plan de Alerta Temprana establecido por el considerando 4.3.2, que ha reemplazado a los Planes de Contingencia de la RCA 226/2006. Con motivo de lo anterior, se ha producido la desactivación de los mencionados Planes de Contingencia, en base a las siguientes

situaciones:

1. Pozos que dejan de ser considerados como indicadores de estado en el marco del Plan de Alerta Temprana de la RCA 182/2026, correspondientes a:
 - Sistema Peine: L10-4, L10-11, PN-08A
 - Sistema Soncor: Reglilla L1-G4

2. Pozos que se mantienen como indicadores de estado del Plan de Alerta Temprana de la RCA 182/2026, pero cuyo umbral ha cambiado, correspondientes a:
 - Sistema Peine: 1028 y PN-05B
 - Sistema Soncor: L1-4 y L1-5
 - Sistema Aguas de Quelana: L3-9, L4-12 y L5-10
 - Sistema Vegetación Borde Este: L2-28

Es importante indicar que el considerando 12.1 de la RCA 182/2026 otorgó plazo a este titular para realizar la consolidación operativa del nuevo Plan de Alerta Temprana, mediante el ingreso formal del documento "Texto Refundido del Anexo 10-4 (Actualización PAT)". Lo anterior, no obsta desde ya a reconocer que, con los antecedentes de evaluación, se produce una necesaria desactivación de los Planes de Contingencia de la RCA 226/2006.

Finalmente, es importante subrayar que, como quedó establecido en la evaluación, la reducción de extracciones del proyecto configura un escenario de magnitud más favorable que la línea base vigente (considerando 6.2 de la RCA; sección 6.2.2, p. 80 del ICE). De este punto de vista, se mantendrá la aplicación del Plan de Reducción de Extracciones en curso, así como todas las medidas previstas en el nuevo Plan de Alerta Temprana como, por lo demás, fue informado mediante cartas GMAL 200, 201 y 205/2026, velando permanentemente por el cumplimiento ambiental y el resguardo de las variables objeto de seguimiento.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

pp. Nova Andino Litio SpA



Julio García Marín
Gerente de Medio Ambiente

CC.: Archivo Reportabilidad Ambiental, Gerencia de Medio Ambiente
Gerencia de Hidrogeología Salar

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 16-12-2025 08:44:01

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: SQM Faena Salar de Atacama Pozo L2-28

2.3 Latitud

:

2.4 Longitud

: -68.07433584514139

2.5 Coord. Este

: -23.397870448559384

2.6 Coord. Norte

: 7412131.545

2.7 Huso:

: 594586

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L2-28 Sistema Vegetación Borde Este

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

13-12-2025 08:55:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Informa mediciones bajo umbral Fase I – Sistema Vegetación Borde Este, Subsistema Brea - Atriplex (Pozo L2-28).

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

- Biodiversidad

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 13/12/2025 se registró en el pozo L2-28 del sistema de vegetación Borde Este. Brea Atriplex, un descenso mayor al máximo permitido para la Fase I del Plan de Contingencias

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Se da aviso a la SMA y se mantiene la frecuencia de monitoreo diario, de acuerdo al Programa de Cumplimiento aprobado mediante la Res. Ex. N°38/F-041-2016, del 29 de agosto de 2022.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	16-12-2025 08:44:06	Carta GMAL 530_25 Activacion Fase I (L2-28; 13_12_2025).pdf	Documento Incidente
2	16-12-2025 08:44:06	Comprobante_environmental_incident_843fff78-da74-11f0-9fa4-024...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
3	27-05-2026 15:13:05	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes



Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Makarena Rodríguez

Fecha y Hora de emisión: 25-10-2023 08:59:37

Titular	RUT Titular
SQM SALAR S.A.	79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región	: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta	2.2 Dirección	: Pozo L5-10 (salar de atacama)
2.3 Latitud	: -26.833422	2.4 Longitud	: -68.879642
2.5 Coord. Este	: 591910.02	2.6 Coord. Norte	: 7403632.08
2.7 Huso:	: 19		

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L5-10 (Sistema Aguas de Quelana)

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

20-10-2023 08:20:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L5-10

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 20-10-23, se registro en pozo L5-10 medición de nivel de 1,656 m (medición continua), se observa un descenso mayor al permitido para Fase II.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

(i) aviso a la SMA; (ii) activación de las medidas de mitigación tendientes a asegurar el funcionamiento del sistema en condiciones naturales.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

10 de un total de 24

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	25-10-2023 08:59:42	Carta GMAL 411_23 Informa Activación Fase II (L5-10; 20_10_2023...	Documento Incidente
2	28-10-2023 22:17:24	Carta GMAL 422_23 Antecedentes complementarios activación Fas...	Antecedentes
3	28-10-2023 22:19:25	Registros de mediciones continuas 24 y 25 de octubre.xlsx	Antecedentes
4	25-10-2023 08:59:42	Comprobante_environmental_incident_f86132b0-732d-11ee-bbd9-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
5	22-04-2024 17:55:44	GMAL 193_24 Presenta Informe de Efectividad de la Medida L5-10 ...	Antecedentes
6	20-11-2023 18:20:29	Carta GMAL 454_23 Presenta Informe de Investigación Fase II (L5-...	Antecedentes
7	20-11-2023 18:20:30	FLOW-SQM037-REP-HDG-001Rev0 Reporte Activación PC-F2 L5-...	Antecedentes
8	20-11-2023 18:20:57	Apéndice A - Metereología.xlsx	Antecedentes

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
9	20-11-2023 18:20:57	Apéndice B - Datos de Nivel Piezométrico.xlsx	Antecedentes
10	20-11-2023 18:20:57	Apéndice C - Extracción de Salmuera y Agua Industrial Albemarle.xlsx	Antecedentes

Registros por página:

10

«

<

1

2

3

>

»

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: ALEJANDRA Rojas

Fecha y Hora de emisión: 05-12-2023 22:17:58

Titular	RUT Titular
SQM SALAR S.A.	79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región	: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta	2.2 Dirección	:
2.3 Latitud	: -22.9087073	2.4 Longitud	: -68.19971559999999
2.5 Coord. Este	: 582071.2908268293	2.6 Coord. Norte	: 7466363.129893044
2.7 Huso:	: 19		

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L1-4 Sistema Soncor

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

20-11-2023 09:11:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L1-4

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 20/11/2023, el pozo L1-4 del Sistema Soncor registró medición de nivel 2299.719, con lo cual se activa la Fase II del Plan de Contingencia del Sistema Soncor. Detalles en la carta.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

i. Aviso a la COREMA de la II Región (hoy Superintendencia del Medio Ambiente); ii. Disminución del 50% del caudal máximo bombeado de los pozos Mullay-1 y Allana-1; iii. Etapa de investigación.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

10 de un total de 16

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
11	20-05-2024 18:17:44	FLOW-SQM048-REP-HDG-0010-Efectividad_L1-4_(16may2024).pdf	Antecedentes
12	20-05-2024 18:17:44	GMAL 259_24 Presenta Informe de Efectividad de la Medida L1-4 2...	Antecedentes
13	27-05-2026 17:47:58	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes
14	05-12-2023 22:18:03	GMAL 468_23 - Informa Activación Fase II pozo L1-4 - Sistema Son...	Documento Incidente
15	05-12-2023 22:18:03	RE Activación Fase II - L1-4.pdf	Documento Incidente
16	05-12-2023 22:18:03	Comprobante_environmental_incident_4ac6c750-93d5-11ee-8520-...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci



Registros por
página:

10

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Makarena Rodríguez

Fecha y Hora de emisión: 26-06-2024 08:12:26

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta

2.3 Latitud

: -23.627965

2.4 Longitud

: -68.164806

2.5 Coord. Este

: 570639.499

2.6 Coord. Norte

: 7410286.464

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L10-11, Sistema Peine

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

23-06-2024 10:59:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L10-11

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha 23-06-2024, se registró en el pozo L10-11 del Sistema Peine una medición de nivel 2.299,029 msnm dato medido desde el punto de referencia, descenso mayor al máximo permitido para la Fase II.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Mantener medidas indicadas para Fase I, Reducir caudal de explotación de salmuera, Activar herramienta de verificación efecto sinérgico, Generar informe de investigación de efectividad de la medida.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

7 de un total de 7

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
7	27-05-2026 17:34:33	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes
2	26-06-2024 08:12:34	Activación Contingencia Sistema Peine medidas a adoptar.pdf	Documento Incidente
3	26-06-2024 08:12:34	GMAL 347_24 - Informa Activación de la Fase II - Pozo L10-11 - sig...	Documento Incidente
4	26-06-2024 08:12:34	Comprobante_environmental_incident_5a456f08-33b5-11ef-80fe-02...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
6	24-06-2025 00:12:32	GMAL 344_25 Efectividad de la Medida y Efectos Sinérgicos en Pei...	Antecedentes
5	23-06-2025 23:57:28	FLOW-SQM060-REP-HDG-001R0 Efectividad y Ef. Sinérgicos Pein...	Antecedentes
1	13-02-2025 11:26:35	2417- IT001- Rev.1 - HVES 2024-08.pdf	Antecedentes

Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Julio García

Fecha y Hora de emisión: 25-07-2024 20:37:47

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA - SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: Salar de Atacama

2.3 Latitud

: -23.666866

2.4 Longitud

: -68.189658

2.5 Coord. Este

: 582633

2.6 Coord. Norte

: 7382423

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo PN-08A

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

24-07-2024 16:44:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

No aplica

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 24-07-2024, SMA notifica vía correo electrónico que el 22-07-2024 Albemarle informó que pozo PN-08A sobrepasó umbral Fase II PAT sector Alerta Núcleo, para efectos de acción 42 PdC F-041-2016.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Mantenión medidas fase I, reducción caudal salmuera aplicada por activación Fase II Sistema Peine, entrega mensual datos, activar herramienta verificación efecto sinérgico

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente


5 de un total de 5

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
5	27-05-2026 17:09:20	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes
1	25-07-2024 20:37:52	GMAL 397_24 Informa Activación de la Fase II Pozo PN-08A - Siste...	Documento Incidente
2	25-07-2024 20:37:52	Informa activación Fase II PAT sector de Alerta núcleo, de Albemarl...	Documento Incidente
3	25-07-2024 20:37:52	2024 07 22 ALB-GMA-2024-SMA-048_Activación PAT nucleo Fase I...	Documento Incidente
4	25-07-2024 20:37:52	Comprobante_environmental_incident_47b60534-4ae7-11ef-ad89-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci



Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Makarena Rodríguez

Fecha y Hora de emisión: 08-08-2024 18:00:02

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: San Pedro de Atacama, El Ioa, Región de Antofagasta

2.3 Latitud

: -23.675903

2.4 Longitud

: -68.167306

2.5 Coord. Este

: 570639.499

2.6 Coord. Norte

: 7410286.464

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L10-4 Sistema Peine

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

07-08-2024 10:09:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L10-4

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha 07-08-2024, se registró en el pozo L10-4 del Sistema Peine, una medición de nivel 2.299,439 msnm dato medido desde el punto de referencia, descenso mayor al máximo permitido para la Fase II.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Mantener medidas indicadas para Fase I, Reducir caudal de explotación de salmuera, Activar herramienta de verificación efecto sinérgico, Generar informe de investigación de efectividad de la medida.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

6 de un total de 6

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	08-08-2024 18:00:07	GMAL 415_24 - Informa la Activación de la Fase II - Pozo L10-4.pdf	Documento Incidente
2	08-08-2024 18:00:07	Comprobante_environmental_incident_90452772-55d1-11ef-bebe-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
5	13-02-2025 11:28:47	2417- IT001- Rev.1 - HVES 2024-08.pdf	Antecedentes
6	27-05-2026 16:59:08	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes
4	27-09-2024 13:18:23	GMAL 466_24 - Informa la Desactivación de la Fase II - Pozo L10-4...	Antecedentes
3	30-09-2024 20:24:39	GMAL 477_24 - Informa la Activación de la Fase II - Pozo L10-4.pdf	Antecedentes



Registros por
página:

10

«

<

1

>

»

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: ALEJANDRA Rojas

Fecha y Hora de emisión: 24-11-2024 11:30:37

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: Salar de Atacama

2.3 Latitud

: -23.652506

2.4 Longitud

: 7384000.25

2.5 Coord. Este

: 584431.99

2.6 Coord. Norte

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Sistema Peine, Pozo 1028

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

23-11-2024 11:23:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo 1028

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha 23-11-2024, se registró en el pozo 1028 del Sistema Peine, una medición de nivel 2299.089 msnm dato medido desde el punto de referencia, descenso mayor al máximo permitido para la Fase II

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Mantener medidas Fase I, Reducir caudal de salmuera, Activar herramienta de verificación efecto sinérgico, Generar informe de investigación (medidas previamente adoptadas en pozo L10-11)

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	24-11-2024 11:30:47	GMAL 560_24 - Informa Activación de Fase II - Pozo 1028_firmado....	Documento Incidente
2	24-11-2024 11:30:47	Comprobante_environmental_incident_ae37a5f4-aa70-11ef-b7b0-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
3	27-05-2026 16:53:26	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes



Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 06-08-2025 10:39:32

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: Salar de Atacama

2.3 Latitud

: -23.666837

2.4 Longitud

: -68.189661

2.5 Coord. Este

: 582633.12

2.6 Coord. Norte

: 7382423.87

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo PN-05B, Sector Peine

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

04-08-2015 00:00:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

no aplica

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con esta fecha, se recibe aviso de titular RCA 21/2016, respecto de que en julio de 2025 se habría registrado "tercera medida que sobrepasa el umbral de Fase II" para indicador PN-05B.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Act- Fase II, Activar la herramienta de verificación del efecto sinérgico y entrega de resultados E informe de investigación de efectividad de medida de reducción de la extracción de salmuera.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

8 de un total de 8

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	06-08-2025 10:39:38	2025 08 04 ALB-GMA-2025-SMA-073 Superación umbral Fase II P...	Documento Incidente
2	06-08-2025 10:39:38	Programa de cumplimiento, expediente Rol F-041-2016 - Informa ac...	Documento Incidente
3	06-08-2025 10:39:38	Comprobante_environmental_incident_2a7ac454-72d3-11f0-8a90-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
4	06-08-2025 10:39:38	Comprobante_environmental_incident_86fac680-7188-11f0-8a90-0...	Documento Incidente
5	06-08-2025 10:39:38	GMAL 390_25 Informa Activación de la Fase II Pozo PN-05B - Siste...	Documento Incidente
6	06-02-2026 08:47:51	2517- IT001- Rev.1 - HVES PN05B.pdf	Antecedentes
7	06-02-2026 08:47:52	Carta GMAL 028_26 Presenta Informe de Efectividad de la Medida....	Antecedentes
8	27-05-2026 15:23:33	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes

Registros por
página:

10

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 28-10-2025 18:54:11

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: Salar de atacama

2.3 Latitud

: -22.9087073

2.4 Longitud

: -68.1997155999

2.5 Coord. Este

: 7466363.13

2.6 Coord. Norte

: 58071.291

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Sistema Aguas de Quelana, Pozo L4-12

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

24-10-2025 20:44:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Informa medición bajo umbral de activación Fase I del Plan de Contingencias – Sistema Aguas de Quelana (Pozo L4-12).

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 24 de octubre, se registró en el pozo L4-12 medición de nivel de 1,271 m (medición desde el punto de referencia), descenso mayor al permitido para Fase I.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Aviso a la SMA. Activación de las medidas de mitigación tendientes a asegurar el funcionamiento del sistema en condiciones naturales.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	28-10-2025 18:54:17	Carta GMAL 482_25 Aviso Activación Fase I - Pozo L4-12.pdf	Documento Incidente
2	28-10-2025 18:54:17	Comprobante_environmental_incident_a316de8c-b448-11f0-b960-0...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
3	27-05-2026 15:19:52	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes



Registros por
página:

10

«

<

1

>

»

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 17-11-2025 18:32:32

Titular	RUT Titular
SQM SALAR S.A.	79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región	: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta	2.2 Dirección	: Salar de atacama
2.3 Latitud	: -22.9087073	2.4 Longitud	: -68.1997155999
2.5 Coord. Este	: 58071.291	2.6 Coord. Norte	: 7466363.13
2.7 Huso:	: 19		

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Sistema Aguas de Quelana, Pozo L4-12

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

15-11-2025 21:17:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Imprimir Informa medición bajo umbral de activación Fase II del Plan de Contingencias – Sistema Aguas de Quelana (Pozo L4-12).

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 15 DE NOVIEMBRE, se registró en el pozo L4-12 medición de nivel de 1,346 m (medición desde el punto de referencia), descenso mayor al permitido para Fase II

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

Aviso a la SMA. Activación de las medidas de mitigación tendientes a asegurar el funcionamiento del sistema en condiciones naturales.

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

10 de un total de 11

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	14-05-2026 16:40:27	FLOW-SQM071-REP-HDG-001R1 Efectividad_L4-12 (14May2026)....	Antecedentes
2	17-11-2025 18:32:38	GMAL 495_25 - Informa la activación de la Fase II Pozo L4-12 - Sist...	Documento Incidente
3	17-11-2025 18:32:38	Comprobante_environmental_incident_ed20559e-c3fc-11f0-9fa4-02...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
4	14-05-2026 16:40:27	GMAL 195_25 Presenta Informe de Efectividad de la Medida L4-12 ...	Antecedentes
5	14-05-2026 16:40:27	Anexo A - Metereología.xlsx	Antecedentes
6	14-05-2026 16:40:27	Anexo B - Datos de Nivel Piezométrico.xlsx	Antecedentes
7	14-05-2026 16:40:27	Anexo C - Extracción de Salmuera y Agua Industrial Albemarle.xlsx	Antecedentes
8	14-05-2026 16:40:27	Anexo D - Extracción y Reinyección de Salmuera de Novandino.xlsx	Antecedentes

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
9	14-05-2026 16:40:27	Anexo E - Extracción de Agua de Novandino.xlsx	Antecedentes
10	14-05-2026 16:40:27	Anexo F - Niveles Simulados.xlsx	Antecedentes

Registros por
página:

10

« < 1 2 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 17-04-2026 11:42:39

Titular

RUT Titular

SQM SALAR S.A.

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región	: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta	2.2 Dirección	: Pozo L3-9
2.3 Latitud	: -23.421161046	2.4 Longitud	: -68.1061986879999
2.5 Coord. Este	: 591.314	2.6 Coord. Norte	: 7409.573
2.7 Huso:	: 19		

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L3-9

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

15-04-2026 07:48:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

 No se indicó dimensionamiento

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

con fecha 15 de abril de 2026, se registró en el pozo L3-9 del Sistema Aguas de Quelana, un descenso mayor al máximo permitido para la Fase I.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

i) Aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores de mensual a quincenal y ii) aviso a la SMA

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	17-04-2026 11:42:44	Carta GMAL 118_26 Aviso Activación Fase I - Pozo L3-9.pdf	Documento Incidente
2	17-04-2026 11:42:44	Comprobante_environmental_incident_10809330-3a74-11f1-8ffc-02...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
3	27-05-2026 15:09:21	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226...	Antecedentes



Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Sin Información

Fecha y Hora de emisión: 04-03-2020 19:59:43

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta

2.3 Latitud

:

2.4 Longitud

:

2.5 Coord. Este

: 582071.2908268293

2.6 Coord. Norte

: 7466363.129893044

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Reglilla L1-G4, Sistema Soncor (al sur de la laguna Barros Negros)

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

04-03-2020 10:22:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Reglilla L1-G4

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha 4 de marzo 2020, se registró en la reglilla L1-G4, del sistema Soncor, una medición de 2.299,459 m, dato medido desde el punto de referencia, que constituye un nivel medido inferior al umbral de activación para la Fase I (2.299,46), de acuerdo al Considerando 11.2.1 de la RCA. Las cotas de los puntos de referencia presentadas corresponden a valores obtenidos del levantamiento topográfico de detalle contemplado en el considerando 10.2.1 de la RCA 0226/2006 y lo indicado en la Res. 223/2015 de la SMA. Aclaremos que el tipo de aviso seleccionado en el listado anterior no representa el tipo de situación que se está reportando aquí, se seleccionó "Crecida de cursos o cuerpos de agua" para lograr ingresar este aviso a la presente plataforma.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

i) Aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores que no posean sistemas de medición continua y, ii) Aviso a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta (hoy Superintendencia del Medio Ambiente)

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

2 de un total de 2

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento	Acciones
1	04-03-2020 19:59:43	Carta GMPL 033_2020 (Reglilla L1-G4).pdf	Antecedentes	Descargar
2	27-05-2026 21:57:36	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226-2...	Antecedentes	Descargar

Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Sin Información

Fecha y Hora de emisión: 14-05-2020 11:06:49

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SALAR DE ATACAMA - SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta

2.3 Latitud

:

2.4 Longitud

:

2.5 Coord. Este

: 582071.2908268293

2.6 Coord. Norte

: 7466363.129893044

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L1-5 del Sistema Soncor

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

13-05-2020 11:36:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L1-5

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha 13 mayo 2020, se registró en el pozo L1-5, del Sistema Soncor, una medición de nivel de 2299.398 msnm (datum WGS84), dato medido desde el punto de referencia que constituye un nivel medido inferior al umbral de activación para la Fase I (2299,40 msnm). Las cotas de los puntos de referencia presentadas corresponden a valores obtenidos del levantamiento topográfico de detalle contemplado en el considerando 10.2.1 de la RCA 0226/2006 y lo indicado en la Res. 223/2015 de la SMA. Aclaremos que el tipo de aviso seleccionado en el listado anterior no representa el tipo de situación se está reportando aquí, se seleccionó "Crecidas de cursos o cuerpos de agua" para lograr ingresar este aviso en la presente plataforma.

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

(i) aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores que no posean sistemas de medición continua, y, (ii) aviso a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta (hoy Superintendencia del Medio Ambiente).

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Escriba qué desea bu:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento	Acciones
1	14-05-2020 11:06:49	Carta GMPL 165_20 Aviso desactivación fase I pozo L1-5.pdf	Antecedentes	Descargar
2	14-05-2020 11:06:49	Carta GMPL 87_2020 (Pozo L1-15).pdf	Antecedentes	Descargar
3	27-05-2026 21:56:05	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226-2...	Antecedentes	Descargar

Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Sin Información

Fecha y Hora de emisión: 04-02-2021 15:12:08

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
226/2006 CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA	226	2006	- SQM SALAR ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta

2.3 Latitud

:

2.4 Longitud

:

2.5 Coord. Este

: 582071.2908268293

2.6 Coord. Norte

: 7466363.129893044

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L3-3 Vegetación Borde Este (Subsistema Vegetación Brea - Atriplex)

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

03-02-2021 14:30:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L3-3

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Con fecha de 03 febrero 2021, se registró en el pozo L3-3 un descenso 3,921m (medición desde el pto de referencia), es así como se observa un descenso mayor al máximo permitido para Fase I (3,918 m). Aclaremos que el tipo de aviso seleccionado en el listado anterior no representa el tipo de situación que se está reportando aquí, se seleccionó “Crecidas de cursos o cuerpos de agua” para lograr ingresar este aviso en la presente plataforma

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

(i) aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores que no posean sistemas de medición continua, y, (ii) aviso a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta (hoy Superintendencia del Medio Ambiente).

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

2 de un total de 2

Buscar:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento	Acciones
1	04-02-2021 15:12:08	Carta GMPL 023_ 21 ActivacionFase I(L3-3).pdf	Antecedentes	<div>Descargar</div>
2	27-05-2026 21:54:53	Carta GMAL 206_26 Informa Desactivación de Pozos PAT RCA 226-2...	Antecedentes	<div>Descargar</div>

Registros por
página:

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos