



Solutions
for human
progress

REGISTRO CONTACTO/ACTIVIDAD/ REUNIÓN/FISCALIZACIÓN

Lugar

CANAS

Responsable

Luis Alegría Olste

Fecha

16/07/23

Hora
Inicio

08:30

Hora
Término

17:00

Actividad

medición de nivel freático - muestreo físico químico.

Objetivo

Temas Tratados

ROZOS:

L1-6

L1-4

L2-5

SOPM-7 (L2-6)

SOPM-14

L1-5

L1-64

L4-6

Compromisos y/o Acuerdos

Listado Asistentes

Nombre

Cargo/Institución

Firma

Luis Alegría Olste

GERENTE TÉCNICO / SEGEA

Alberto Fernández

TECNICO TERCERO (JECOR)

MARIO SAGUIE SOLA

MONITOR / SQM

Jorge Olivares A.

MONITOR / SQM