



MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN 14

Programa de Cumplimiento Refundido
ROL F-041-2016

Santiago, 14 de enero de 2020



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. FICHA DE ACCIÓN.....	3
3. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN.....	5

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de la verificación de la implementación de la Acción 14: "En el Informe de Seguimiento Hidrogeológico, se incluirán los resultados de la medición de los valores de nivel de los pozos L4-10, L2-27, especificados en Tabla N° 25, numeral 11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de los valores de nivel del pozo L2-28, desde el año 2013. Los pozos corresponden al Plan de Contingencia de Vegetación Borde Este."

En el Programa de Cumplimiento Refundido (PdC) presentado, con fecha 14 de septiembre de 2018, a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto del Proyecto SQM Salar Atacama, en el marco del proceso sancionatorio asociado a la formulación de cargos del expediente sancionatorio Rol F-041-2016, de fecha 20 de noviembre de 2016, aprobado mediante Resolución Exenta N° 24 del 07 de enero de 2019, la Acción 14 correspondía a una acción "Por ejecutar"

Para efectos del presente reporte, la Acción 14 se encuentra en estado "**En ejecución**".

2. FICHA DE ACCIÓN

A continuación, en la Tabla 1 se presenta la información correspondiente a la Acción 14 del PdC.

Tabla 1. Ficha de Acción PdC

Código Acción	14
1.- Descripción Obligación¹	
Identificador del hecho	Descripción del hecho que constituye la infracción
3	Resuelvo l cargo N° 3 de la Formulación de Cargos: <i>"Entrega de información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, según se expone en la Tabla N°11, lo que no permite cumplir con el objetivo de contar con información de control trazable que permita a la autoridad una verificación de las variables señaladas, en el período desde el año 2013 a 2015"</i> .

¹ La información descrita en este punto corresponde a una transcripción del Programa de Cumplimiento aprobado, sin considerar las notas al pie.

Acción y Meta		Forma de Implementación			
<p><u>Acción:</u> En el Informe de Seguimiento Hidrogeológico, se incluirán los resultados de la medición de los valores de nivel de los pozos L4-10, L2-27, especificados en Tabla N° 25, numeral 11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de los valores de nivel del pozo L2-28, desde el año 2013. Los pozos corresponden al Plan de Contingencia de Vegetación Borde Este.</p> <p><u>Meta:</u> Poner a disposición de la autoridad la información de los registros de valores de nivel de los pozos señalados</p>		<p>Los resultados de las mediciones de nivel de los pozos L4-10 y L2-27 y L2-28, se presentarán en conjunto con el Informe de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, Adicionalmente la planilla con los valores de nivel de pozos en formato Excel se entregará a través del Sistema de Programas de Cumplimiento.</p> <p>El primer informe semestral contendrá la información de niveles desde el año 2013.</p> <p>Los resultados del informe se presentarán acorde a lo establecido en la Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la resolución que la modifique.</p>			
Plazo PdC		Indicador de cumplimiento			
A partir del primer Informe del Seguimiento Ambiental Hidrogeológico entregado desde la resolución que aprueba el PdC, y durante toda su vigencia.		Remisión de la información tabulada respecto de los valores de nivel de pozos L4-10, L2-27 y L2-28, con toda la información histórica, actualizada y acumulada desde el año 2013, en el Sistema de Seguimiento Ambiental y a través de soporte digital.			
2.- Descripción Forma de Cumplimiento Medida					
Estado					
No Iniciada		En ejecución	X	Finalizado	
Fecha de realización					
En proceso		En plazo	X	Fuera de plazo	
Impedimentos eventuales		Detallar impedimento:			
Resumen de Implementación					
Durante el presente periodo a reportar, se trabajó en la elaboración del Informe N°25 del PSAH, donde se presentan los resultados actualizados al primer semestre de 2019, en los que se incluye los niveles en los pozos L4-10, L2-27 y L2-28. El comprobante de remisión de dicho informe será presentado en los próximos reportes de avances.					
Tipo de evidencia					
Informe		Carta	X	Fotografía	
Contrato		Factura		Otro (Detallar)	X
Detalle:					
<ul style="list-style-type: none"> Planilla formato Excel. Registros. Comprobantes. 					
Medios de Verificación					
<ul style="list-style-type: none"> Consolidación semestral de niveles mensuales pozos L4-10, L2-27 y L2-28. 					

- Memos SIRHYMA octubre (19016), noviembre (19019) y diciembre (20001) de 2019 donde se indican los puntos del PSAH y PdC no visitados durante los meses indicados.
- Carta GMPL 235/2019 remitida a la SMA.
- Comprobante de Aviso SMA código 88339.

3. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN

La acción 14 del Programa de Cumplimiento comprende presentar en el Informe de Seguimiento Hidrogeológico, los resultados de la medición de los valores de nivel de los pozos L4-10, L2-27, especificados en Tabla N° 25, numeral 11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de los valores de nivel del pozo L2-28, desde el año 2013.

Durante el presente periodo a reportar, se trabajó en la elaboración del Informe N°25 del PSAH, donde se presentan los resultados actualizados al primer semestre de 2019. Se acompaña el presente reporte con la información consolidada semestral del valor de los niveles en los pozos L4-10, L2-27 y L2-28, junto con el registro mensual de puntos no visitados para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por otra parte, el comprobante de remisión asociado al reporte del informe de seguimiento se presentará en los próximos reportes de avance.

Por tanto, sobre la base del análisis de los antecedentes señalados precedentemente, es posible verificar el cumplimiento de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Alejandro Bucher

VP Medio Ambiente, Comunidades y Tecnología