

Proyecto : Cambios y Mejoras en el
Lugar : Salar de Atacama
Año / Mes : 2023 / JULIO

Equipos utilizados
Medición de Nivel S/D
Otro

| N° | Punto a monitorear | Fecha | Hora | Coordenads UTM WGS84 | | Nivel (m) | Medición | |
|----|--------------------|------------|-------|----------------------|-----------|------------|----------|-----|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | sfl | bpr |
| 1 | L4-10 | 23/07/2023 | 15:28 | 592252 | 7406211 | Sin acceso | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

sfl: sobre fondo de laguna

bpr: bajo punto de referencia

Observaciones Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE

Monitor Responsable Claudio Rojas T
Rut 15.972.290-2
Firma

Acompañante Sin dato
Rut Sin dato
Firma

Aprobado por Luis Alegría O.
Cargo: Gerente Técnico / Insp. Ambiental

Código SMA 10.824.759-2
Fecha / Firma 24/07/2023