



## REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37  
Versión 2  
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama  
Lugar : SALAR DE ATACAMA  
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 1 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-6	22/08/2023	10:07	21,943	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
2	L7-13	22/08/2023	10:19	11,282	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
3	L7-3	22/08/2023	10:38	1,277	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
4	L7-14	22/08/2023	10:48	2,654	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
5	L1-3	22/08/2023	11:01	7,813	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
6	L1-17	22/08/2023	11:13	0,703	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
7	L2-7	22/08/2023	11:29	4,839	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
8	L2-4	22/08/2023	11:41	1,400	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
9	L2-25	22/08/2023	11:48	1,444	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
10	L2-26	22/08/2023	11:56	5,029	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
11	L2-27	22/08/2023	12:06	1,935	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
12	L2-28	22/08/2023	12:14	4,379	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
13	L3-15	22/08/2023	12:24	4,513	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
14	L3-5	22/08/2023	12:36	0,524	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
15	L3-3	22/08/2023	12:43	3,692	NA	101 P2 (30m)	377878	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Claudio Rojas T

Rut 15.972.290-2

Firma

Monitor Acompañante Sin dato

Rut Sin dato

Firma

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma 23/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



# REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37  
Versión 2  
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama  
Lugar : SALAR DE ATACAMA  
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 2 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L4-17	22/08/2023	12:52	2,547	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
2	L4-7	22/08/2023	13:01	1,557	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
3	L4-3	22/08/2023	13:12	13,614	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
4	L5-8	22/08/2023	13:26	1,327	NA	101 P2 (30m)	377878	X	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Claudio Rojas T

Rut 15.972.290-2

Firma

Monitor Acompañante Sin dato

Rut

Firma

Sin dato

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma

23/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01