



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 1 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-6	19/08/2023	10:38	21,941	NA	101 P2(30m)	377878	X	
2	L7-13	19/08/2023	10:52	11,284	NA	101 P2(30m)	377878	X	
3	L7-3	19/08/2023	11:14	1,279	NA	101 P2(30m)	377878	X	
4	L7-14	19/08/2023	11:27	2,655	NA	101 P2(30m)	377878	X	
5	L1-3	19/08/2023	11:48	7,816	NA	101 P2(30m)	377878	X	
6	L1-17	19/08/2023	12:12	0,706	NA	101 P2(30m)	377878	X	
7	L2-7	19/08/2023	12:39	4,841	NA	101 P2(30m)	377878	X	
8	L2-4	19/08/2023	12:56	1,398	NA	101 P2(30m)	377878	X	
9	L2-25	19/08/2023	13:17	1,446	NA	101 P2(30m)	377878	X	
10	L2-26	19/08/2023	13:27	5,031	NA	101 P2(30m)	377878	X	
11	L2-27	19/08/2023	13:44	1,938	NA	101 P2(30m)	377878	X	
12	L2-28	19/08/2023	13:55	4,383	NA	101 P2(30m)	377878	X	
13	L3-15	19/08/2023	14:17	4,514	NA	101 P2(30m)	377878	X	
14	L3-5	19/08/2023	14:29	0,527	NA	101 P2(30m)	377878	X	
15	L3-3	19/08/2023	14:39	3,694	NA	101 P2(30m)	377878	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Guillermo Rojas A

Rut 14.309.306-9

Firma

Monitor Acompañante Sin dato

Rut Sin dato

Firma

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma 20/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 2 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L4-17	19/08/2023	14:50	2,549	NA	101 P2(30m)	377878	X	
2	L4-7	19/08/2023	14:59	1,557	NA	101 P2(30m)	377878	X	
3	L4-3	19/08/2023	15:26	13,615	NA	101 P2(30m)	377878	X	
4	L5-8	19/08/2023	15:44	1,328	NA	101 P2(30m)	377878	X	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Guillermo Rojas A

Rut 14.309.306-9

Firma G. ROJAS A

Monitor Acompañante Sin dato

Rut Sin dato

Firma

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma 20/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01