



## REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37  
Versión 2  
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama  
Lugar : SALAR DE ATACAMA  
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 1 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-6	18/08/2023	10:58	21,942	NA	101 P2(30m)	377878	X	
2	L7-13	18/08/2023	11:11	11,283	NA	101 P2(30m)	377878	X	
3	L7-3	18/08/2023	11:28	1,279	NA	101 P2(30m)	377878	X	
4	L7-14	18/08/2023	11:42	2,655	NA	101 P2(30m)	377878	X	
5	L1-3	18/08/2023	12:05	7,815	NA	101 P2(30m)	377878	X	
6	L1-17	18/08/2023	12:23	0,704	NA	101 P2(30m)	377878	X	
7	L2-7	18/08/2023	12:40	4,840	NA	101 P2(30m)	377878	X	
8	L2-4	18/08/2023	12:56	1,398	NA	101 P2(30m)	377878	X	
9	L2-25	18/08/2023	13:05	1,445	NA	101 P2(30m)	377878	X	
10	L2-26	18/08/2023	13:25	5,030	NA	101 P2(30m)	377878	X	
11	L2-27	18/08/2023	13:37	1,939	NA	101 P2(30m)	377878	X	
12	L2-28	18/08/2023	13:49	4,383	NA	101 P2(30m)	377878	X	
13	L3-15	18/08/2023	13:59	4,515	NA	101 P2(30m)	377878	X	
14	L3-5	18/08/2023	14:10	0,526	NA	101 P2(30m)	377878	X	
15	L3-3	18/08/2023	14:18	3,694	NA	101 P2(30m)	377878	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Guillermo Rojas A

Rut 14.309.306-9

Firma

Monitor Acompañante Sin dato

Rut Sin dato

Firma

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma 19/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



# REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37  
Versión 2  
Fecha 14/06/2022

Proyecto : Cambio y mejoras en el Salar de Atacama  
Lugar : SALAR DE ATACAMA  
Año / Mes : 2023 / AGOSTO

Página: 2 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L4-17	18/08/2023	14:31	2,548	NA	101 P2(30m)	377878	X	
2	L4-7	18/08/2023	14:43	1,558	NA	101 P2(30m)	377878	X	
3	L4-3	18/08/2023	15:07	13,616	NA	101 P2(30m)	377878	X	
4	L5-8	18/08/2023	15:24	1,328	NA	101 P2(30m)	377878	X	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Guillermo Rojas A

Rut 14.309.306-9

Firma

Monitor Acompañante Sin dato

Rut

Firma

Sin dato

Aprobado por Luis Alegría O.

Cargo: Gerente Técnico / I.A.

Código SMA 10.824.759-2

Fecha / Firma

19/08/2023

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01