

CONSTANCIA DE MONITOREOS POR PUNTO

Código	R-HIDRO-40
Versión	2
Fecha	16-06-2022
Periodo Informado:	
Revisión	1
Hoja:	1 de 2

Proyecto : Cambios y Mejoras en el SAIM de Atacama Cliente: SQM SALAR.

N°	Puntos con inconveniente	Coordenads UTM WGS84		Fecha	Hora	Fecha Reprogramación
		Este (m)	Norte (m)			
1	REGULA SAUDA COMF	587624	7380707	08-09-23	10:43	S/D.
	Constancia	SIN ACCESO, POR RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEINE REGISTRO FOTOGRAFICO EN COORDENADAS WGS84 ESTE 587370 NORTE 7381037. (FORO SIN ACCESO 1)				

N°	Puntos con inconveniente	Coordenads UTM WGS84		Fecha	Hora	Fecha Reprogramación
		Este (m)	Norte (m)			
2	REGULA SAUDA COMF	587023	7381471	08-09-23	10:56	S/D.
	Constancia	SIN ACCESO, POR RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEINE REGISTRO FOTOGRAFICO EN COORDENADAS WGS84 ESTE 587257 NORTE 7381416 (FORO SIN ACCESO 2)				

N°	Puntos con inconveniente	Coordenads UTM WGS84		Fecha	Hora	Fecha Reprogramación
		Este (m)	Norte (m)			
3	REGULA INTERNA COMF	586615	7382021	08-09-23	11:02	S/D
	Constancia	SIN ACCESO, POR RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEINE REGISTRO FOTOGRAFICO EN COORDENADAS WGS84 ESTE 586755 NORTE 7382238 (FORO SIN ACCESO 3)				

N°	Puntos con inconveniente	Coordenads UTM WGS84		Fecha	Hora	Fecha Reprogramación
		Este (m)	Norte (m)			
4	CUÑA 7	—	—	08-09-23	12:35	S/D.
	Constancia	SIN ACCESO POR RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEINE REGISTRO FOTOGRAFICO EN COORDENADAS WGS84 ESTE 587446 NORTE 7382457 (FORO SIN ACCESO 4).				

Observación _____

Monitor Responsable: OSCAR CASTILLO VARGAS
Rut: 13.873.536-2
Firma: _____

Monitor Responsable: _____
Rut: _____
Firma: _____

Aprobado por: _____
Cargo: _____

Código SMA: _____
Fecha / Firma: _____