



ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA.

: SECCA LOMA

NOMBRE FISCALIZADOR C.: HELMUT AKMELLA

FECHA.: 10-10-23

SECTOR DE RESERVA. : TAPARI

SECTOR INGRESO: TAPARI

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)					Consultora
		E	N	Biótico	Abiótico	otros			
1	Almora -1	/	/	/	/	/		SECCA	
2	17-3	/	/	/	/	/			
3	17-15	/	/	/	/	/			
4	11-1	/	/	/	/	/			

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.
pH	7,458	8,166	/	/	
CE (us/cm)	2320	1810	/	/	
T°	16,9	14,4	/	/	
TDS	—	—	/	/	
OD	—	—	/	/	

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1	5	/	/	2,750	/	/	/
2	8	/	/	2,875	/	/	/
3	—	/	/	—	/	/	/
4	—	/	/	—	/	/	/

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL	—	—	—	—	
Nivel agua en Pozo	77,100	2,298	70,174	80,968	
Límnimetro	/	/	/	/	
otro	/	/	/	/	

Entrega datos de Estaciones M.

¿Cuál medio?

FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas	/	/	/	/
cantidad	/	/	/	/
eclosión/Polluelos	/	/	/	/



Observaciones y datos complementarios de terrenos:

SE REALIZA MONITOREO HIDROGEOLOGICO EN SECTOR TAMALE, ACOMPAÑADO
POR PERSONAL DE SQM Y COMUNIDAD DE TAMALE
MEDICION DE NIVALES Y TOMA DE MUESTRA HIDRICA

FIRMA REPRESENTANTE COMUNIDAD	FIRMA ENTIDAD EXTERNA	REPRESENTANTE CONAF
	<i>Olum Carlos V. Monitor Amb. SEGEA</i>	

GUILLERMO ROSAS A. G. ROSAS A.
AST TERRENO SEGEA

Abigail Lipue P. Asesora
Hermen Armello

Punto	NIVALES.
L7-1	16,186
L7-2	39,194
1027	0,813

Adrian Soto Rizo
MONITOR SQM