



# ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA.

: SEGEA LIMA

NOMBRE FISCALIZADOR C.: ALEJANDRO GARCIA

FECHA.: 17-10-2023

SECTOR DE RESERVA.: N° 4

SECTOR INGRESO: SONORA

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			Consultora
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	
1	LA-G1	/	/	/	/	/	SEGEA LIMA
2	RC-1	/	/	/	/	/	"
3	RC-2	/	/	/	/	/	"
4	RC-3	/	/	/	/	/	"

## PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.:
pH	/	/	/	/	
CE (us/cm)	/	/	/	/	
T°	/	/	/	/	
TDS	/	/	/	/	
OD	/	/	/	/	

## TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/

## PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL	-	-	-	-	
Nivel agua en Pozo	0.352	1.268	1.796	1.928	
Limnómetro	/	/	/	/	
otro	/	/	/	/	

Entrega datos de Estaciones M.

¿Cuál medio?

## FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas	/	/	/	/
cantidad	/	/	/	/
eclosión/Polluelos	/	/	/	/



Observaciones y datos complementarios de terreno:

SE REALIZA MEDICION DE NIVELES FREATICOS

LA-G1: NO SE REALIZA TOMA DE MUESTRA, POZO CON INSUFICIENTE CANTIDAD DE AGUA PARA RECOLECTAR MUESTRA. SECTOR DE LAGUNA SECO.

FIRMA REPRESENTANTE COMUNIDAD	FIRMA ENTIDAD EXTERNA	REPRESENTANTE CONAF

Guillermo ROSAS A AST TCAECN  
SEGCA, G ROSAS A

PUNTO	NIVEL
RC-4	2,320
RC-5	2,355
RC-6	1,797
LA-5	0,887
LA-12	1,856
RC-7	2,445

SAO1 PRC2 CH.

Monitor SQA

Horacio Maya H.  
Monitor SQA