

**Cliente:** SQM SALAR S.A. **RUT:** 79.626.800-K  
**Dirección:** ANÍBAL PINTO 3228, SAN PEDRO DE ATACAMA - ANTOFAGASTA  
**Proyecto:** CAMBIOS Y MEJORAS DE LA OPERACIÓN MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA

**Nombre Punto:** L4-10

**Instrumento Ambiental:** RCA 226/2006

**Lugar de Inspección:** VEGETACIÓN BORDE ESTE

**Periodo informado:** noviembre 2023

**Comuna/Región:** SAN PEDRO DE ATACAMA, REGION DE ANTOFAGASTA

**Tipo de Nivel:**

**Técnica de Inspección:** MANUAL

**Altura Stick Up:** S/D

**Tipo de Inspección:** PUNTUAL

**Altura Base aprox.:** S/D

**Tipo Agua:** SUPERFICIAL

**Mediciones:** NIVEL DE AGUA SUPERFICIAL

## DATOS EN TERRENO

Monitoreos Realizados en el Periodo							
Pozo: L4-10							
N°	Fecha	Hora Oficial	Nivel (mbpr)	Monitor	Rut	Equipo	Observación
1	01-11-2023	11:21	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
2	02-11-2023	13:26	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
3	03-11-2023	13:45	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
4	04-11-2023	13:43	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
5	05-11-2023	14:27	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
6	06-11-2023	13:10	Sin acceso	Guillermo Rojas A.	14.309.306-9	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
7	07-11-2023	16:44	0,577	Marlene Ulloa E..	13.150.585-K	502358-101 P2 30m	
8	08-11-2023	13:05	Sin acceso	Germán Reyes U.	15.399.092-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
9	09-11-2023	13:00	Sin acceso	Germán Reyes U.	15.399.092-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
10	10-11-2023	13:03	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
11	11-11-2023	12:57	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
12	12-11-2023	12:48	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE

mbpr : metros bajo el punto de referencia

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

## DATOS EN TERRENO

Monitoreos Realizados en el Periodo							
<b>Pozo: L4-10</b>							
N°	Fecha	Hora Oficial	Nivel (mbpr)	Monitor	Rut	Equipo	Observación
13	13-11-2023	12:59	Sin acceso	Germán Reyes U.	15.399.092-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
14	14-11-2023	12:52	Sin acceso	Germán Reyes U.	15.399.092-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
15	15-11-2023	11:04	Sin acceso	Germán Reyes U.	15.399.092-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
16	16-11-2023	14:01	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
17	17-11-2023	14:01	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
18	18-11-2023	14:01	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
19	19-11-2023	14:01	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
20	20-11-2023	15:01	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
21	21-11-2023	15:01	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
22	22-11-2023	14:01	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
23	23-11-2023	13:36	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
24	24-11-2023	14:06	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
25	25-11-2023	14:01	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
26	26-11-2023	13:11	Sin acceso	Felipe Araya R.	18.183.270-3	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
27	27-11-2023	14:06	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
28	28-11-2023	13:46	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
29	29-11-2023	11:06	Sin acceso	Fabianno Caverlotti T.	17.530.437-1	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE
30	30-11-2023	13:20	Sin acceso	Claudio Rojas T.	15.972.290-2	S/D-S/D	Prohibición de ingreso RNF VEGETACIÓN BORDE ESTE

mbpr : metros bajo el punto de referencia

### Observaciones:

Debido al cambio de horario en Chile, SEGEA realiza mediciones en UTC-3 y SQM en UTC-4.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

## Referencia Procedimiento:

P-HIDRO-14	Procedimiento de Medición de Nivel de Agua
I-HIDRO-10	Instructivo Específico Registro Fotográfico

### Inspector Ambiental Autorizado por S.M.A.

**Nombre:** LUIS ALEGRIA OLATE  
**Cod. I.A./Rut:** 10824759-2  
**Cargo:** GERENTE TÉCNICO / INSPECTOR AMBIENTAL



**GERENTE TÉCNICO / INSPECTOR AMBIENTAL**

### Representante Legal

**Nombre:** CECILIA OLIVERA ALLENDES  
**Rut:** 9.674.462-5  
**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL



**REPRESENTANTE LEGAL**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

**Nombre Punto:** L4-10  
**Instrumento Ambiental:** RCA 226/2006



**Coordenadas UTM WGS84**

Este: 592252  
 Norte: 7406211



**Sector:**  
 VEGETACIÓN BORDE ESTE

**Comuna/Región:**  
 SAN PEDRO DE ATACAMA, REGION DE ANTOFAGASTA



SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)



## DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, LUIS ALEGRIA OLATE, RUN N° 10824759-2, domiciliado en PASAJE CAPÍN N° 3470, VILLA LOMAS HUASI - CALAMA- CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de inspector ambiental N° 10824759-2, ETFA 040-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con SQM SALAR S.A., RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5 representante legal de SQM SALAR S.A., RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con SQM SALAR S.A.
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de SQM SALAR S.A.
- No he controlado, directa ni indirectamente a SQM SALAR S.A.

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 31837 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5 de diciembre de 2023



**Firma Inspector Ambiental**  
**Código IA 10824759-2**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

## DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, CECILIA LUZMIRA OLIVERA ALLENDES, RUN N° 09.674.462-5, domiciliado en AVDA. LA PAZ 1447, LOTE 4A, CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de representante legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. Sucursal Calama, Código ETFA 040-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con SQM SALAR S.A., RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5, representante legal de SQM SALAR S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con SQM SALAR S.A.
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de SQM SALAR S.A.
- No ha controlado, directa ni indirectamente a SQM SALAR S.A.
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por SQM SALAR S.A.
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.
- Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5, representante legal ni con SQM SALAR S.A.

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de SQM SALAR S.A. y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 31837 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



5 de diciembre de 2023

**Firma Representante Legal**  
**Fin del reporte informe ETFA N° 31837**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)