



GMAL 005/2026
Antofagasta, 21 de enero de 2026

Sra.

Javiera de la Cerda König

Jefa Oficina Regional Antofagasta

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Mat.: Informa Activación de la Fase I del Plan de Contingencias - Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex (L1-3).

Ref.: 1. Resolución Exenta 226/2006, del 19 de octubre de 2006, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el Estudio del Impacto Ambiental del proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en relación con el Considerando 11.4.3 de la Resolución Exenta N°226/2006 (la “RCA”), la cual calificó favorablemente el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama” de mi representada, SQM Salar S.A, informo a usted que con fecha 19 de enero de 2026, se registró en el pozo L1-3 del Sistema Vegetación Borde Este, un descenso mayor al máximo permitido para la Fase I.

A este respecto, se informa que, se registró en el marco de mediciones manuales por la ETFA SEGEA, con fecha 19 de enero de 2026, a las 07:42 hrs, en el pozo L1-3 una medición de 7,806 m, dato medido desde el punto de referencia, la cual constituye un descenso mayor al máximo permitido para la Fase I del Plan de Contingencia del Sistema Vegetación Borde Este. En consecuencia, informamos la activación de la Fase I para el pozo L1-3.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la RCA 226/2006, corresponde la activación de la Fase I del Plan de Contingencia Vegetación Borde Este, Zona de Vegetación Borde Este Brea-Atriplex, lo cual implica la implementación por parte de SQM Salar SpA de las siguientes acciones:

- (i) Aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores de mensual a quincenal.
- (ii) Aviso a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta (hoy Superintendencia del Medio Ambiente).



En consecuencia, informamos que la activación de la Fase I se mantiene para el Pozo L1-3.

Sin perjuicio de lo informado mediante esta carta, se hace presente que se mantiene la frecuencia de monitoreo diario, de acuerdo con los compromisos asumidos por el programa de cumplimiento propuesto en el proceso rol F-041-2016.

Finalmente, la información asociada a los registros de monitoreo del pozo L1-3, así como del resto del seguimiento ambiental de SQM Salar SpA, se encuentra disponible en www.sqmsenlinea.com.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,

pp. SQM Salar SpA



Julio García Marín
Gerente de Medio Ambiente

CC.: Archivo Reportabilidad Ambiental, Gerencia de Medio Ambiente
Gerencia de Hidrogeología Salar

Expediente de Reporte de Incidente por RCA



Reportado por: Constanza Vásquez

Fecha y Hora de emisión: 22-01-2026 11:37:17

Titular

SQM SALAR S.A.

RUT Titular

79626800-K

1. Información básica

1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
0057/2019 AMPLIACION DE LA PLANTA DE CARBONATO DE LITIO A 180.000 TON/AÑO	0057	2019	- SQM SALAR ATACAMA

2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / Región

: San Pedro de Atacama / Región de Antofagasta

2.2 Dirección

: POZO L1-3
: -68.083179

2.3 Latitud

: -23.338532

2.4 Longitud

: 7418707.925

2.5 Coord. Este

: 593724.574

2.6 Coord. Norte

2.7 Huso:

: 19

3. Lugar afectado

3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Pozo L1-3

4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

4.1 Fecha del incidente

19-01-2026 07:42:00

4.2 Dimensionamiento de la superficie

Pozo L1-3

4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Crecidas o disminución de cursos o cuerpos de agua

4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

con fecha 19 de enero de 2026, a las 07:42 hrs, en el pozo L1-3 una medición de 7,806 m, dato medido desde el punto de referencia, la cual activa Fase I

4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

4.7 Descripción Medidas Implementadas

i) Aumento de la frecuencia de monitoreo de los indicadores de mensual a quincenal y ii) aviso a la SMA

Ver
comprobante

Listado de documentos subidos al expediente

3 de un total de 3

Buscar:

Exportar

#	Fecha Y Hora	Nombre Archivo	Tipo Documento
1	22-01-2026 11:37:22	Carta GMAL 005_26 Activación Fase I Pozo L1-3.pdf	Documento Incidente
2	22-01-2026 11:37:22	Comprobante_environmental_incident_d9c8b168-f79f-11f0-857e-02...	Ordinario SMA Solicitud de examen de la Informaci
3	06-05-2026 09:32:22	Carta GMAL 176_26 Desactivación Fase I Pozo L1-3.pdf	Antecedentes



Registros por
página:

10

« < 1 > »

Subir documentos asociados (Formatos permitidos: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls. Peso máximo 51 MB)

Seleccion archivos

GMAL 176/2026
Antofagasta, 05 de mayo de 2026

Sra.

Javiera de la Cerda König

Jefa Oficina Regional Antofagasta

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Mat.: Informa Desactivación de la Fase I del Plan de Contingencias - Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex (L1-3).

- Ref.: 1. Resolución Exenta 226/2006, del 19 de octubre de 2006, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el Estudio del Impacto Ambiental del proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”.
2. Carta GMAL 005/2026, 21 de enero 2026, que informa la Activación de la Fase I – Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex (Pozo L1-3).

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en conformidad a lo establecido al considerando 11.3.2 de la RCA 226/2006, la cual calificó favorablemente el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama” cuyo titular es Nova Andino Litio SpA, informo a usted que, con fecha 03 de mayo de 2026, se registró en el pozo L1-3 del Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex, una medición que da cuenta de una recuperación de los niveles sobre los valores de activación de la Fase I.

Cabe recordar que, con fecha 21 de enero 2026, se informó a la SMA mediante carta GMAL 005/2026 una medición de 7,804 m, dato medido desde el punto de referencia, la cual constituye un descenso mayor al máximo permitido para la Fase I del Plan de Contingencia del Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex), quedando activa la Fase I.

En este contexto, en conformidad a lo establecido al considerando 10.2.2 de la RCA 226/2006, la cual indica una frecuencia de monitoreo mensual, con fecha 03 de mayo de 2026, a las 09:18 horas, se registró para el pozo L1-3 del Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex, una medición manual de 7,804 m, ejecutada por ETFA, dato medido desde el punto de referencia, la cual constituye una recuperación de los niveles sobre los valores de activación para la Fase I del Plan de Contingencia del Sistema Vegetación Borde Este Brea-Atriplex, es decir, desactivación de la Fase I para el pozo L1-3.

Sin perjuicio de lo informado mediante esta carta, se hace presente que se mantiene la frecuencia de monitoreo diario, de acuerdo con los compromisos asumidos por el programa de cumplimiento propuesto en el proceso rol F-041-2016.

Finalmente, la información asociada a los registros de monitoreo del pozo L1-3, así como del resto del seguimiento ambiental de Nova Andino Litio SpA, se encuentra disponible en www.sqmsenlinea.com.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,

pp. Nova Andino Litio SpA



Ismael Aracena Novoa
Subgerente de Medio Ambiente

CC.: Archivo Reportabilidad Ambiental, Gerencia de Medio Ambiente
Gerencia de Hidrogeología Salar