



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 20/2/26

Hora inicio: 9:30

Hora termino: 12:06

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTIÑO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,809						
L1-17	1,003						
L2-7	4,848						
L2-4	1,455						
L2-25	1,436						
L2-26	5,030						
L2-28	4,520						
L3-15	SIN ACCESO						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3,803						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	"						
L5-8	1,397						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI ☒ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones: • L3-15: RIESGO HUNDIMIENTO POR LLUVIA. • L4-7: RIESGO HUNDIMIENTO.
• L3-5: BARRO BLOQUEA PUERTA DE ACCESO • L4-3: RIESGO HUNDIMIENTO POR LLUVIA.
• L4-17: RIESGO HUNDIMIENTO POR LLUVIA.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 21/02/26

Hora Inicio: 9:26

Hora termino: 11:43

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,810						
L1-17	1,000						
L2-7	4,845						
L2-4	SIN ACCESO						
L2-25	SIN ACCESO						
L2-26	5,026						
L2-28	4,520						
L3-15	SIN ACCESO						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3,801						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,397						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☐

¿Comunidad realiza medición? SI ☐ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones: L2-4, L2-25, L3-15, L3-5, L4-17, L4-7, L4-3 :

SIN ACCESO, RIESGO HUNDIMIENTO POR LLUVIA.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 22/02/20
Hora inicio: 8:41
Hora termino: 10:47

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO
Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

REPARAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas

SE REALIZA LA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.810						
L1-17	1.000						
L2-7	4.845						
L2-4	1.358						
L2-25	1.415						
L2-26	5.028						
L2-28	4.517						
L3-15	SIN ACCESO						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3.800						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1.395						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☒

¿Comunidad realiza medición?

SI ☒ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones: SIN ACCESO: RIESGO HUNDIMIENTO POR LLUVIAS, TERRENO FANGOSO.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 23.02.2026

Hora inicio: 8:40

Hora termino: 11:10

Responsable SEGEA

Ismael Cordero

Lugar B. ESTO / CAJAL -

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

monitoreo de pozos correspondientes
a la comunidad de CAJAL -

Actividades Realizadas

TOMA NIVEL FIJAMOS PUNTOS
SECTOR COMAR -

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.811						
L1-17	1.005						
L2-7	4.844						
L2-4	1.361						
L2-25	1.219						
L2-26	5.026						
L2-28	4.514						
L3-15	SIN ACCESO						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3.799						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1.395						

¿Asiste Comunidad de CAJAL ? SI NO
¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Ismael Cordero	monitoreo / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 24.02.2016

Hora inicio: 8:10

Hora termino: 11:35

Responsable SEGEA

José Luis Cordero

Lugar B. ESTO / CAMAR -

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

monitoreo de pozos correspondientes
a la comunidad de CAMAR -

Actividades Realizadas

TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR CAMAR -

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	1.809						
L1-17	1.015						
L2-7	4.842						
L2-4	1.374						
L2-25	1.424						
L2-26	5.026						
L2-28	4.514						
L3-15	SIN ACCESO						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3.789						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1.395						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI NO
¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
José Luis Cordero	monitoreo / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 25.02.2016

Hora Inicio: 8:45

Hora término: 11:10

Responsable SEGEA

F. Courtois

Lugar D. ESTE / CANAR.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo MONITORIO DE POZOS CORRESPONDIENTES
A LA COMUNIDAD DE CANAR.

Actividades Realizadas TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR CANAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.810						
L1-17	1.024						
L2-7	4.841						
L2-4	1.386						
L2-25	1.428						
L2-26	5.029						
L2-28	4.512						
L3-15	-						
L3-5	-						
L3-3	3.384						
L4-17	-						
L4-7	-						
L4-3	-						
L5-8	1.395						

¿Asiste Comunidad de CANAR? SI NO
¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Franco Courtois	Monitor / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 27/2/26

Hora inicio: 9:09

Hora termino: 11:14

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REAUXAR MEDICION DE NIVELES FREATICOS

Actividades Realizadas SE REAUXA MEDICION DE NIVELES FREATICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						7,810
L1-17	1,039						1,041
L2-7	4,842						4,846
L2-4	1,406						1,409
L2-25	1,430						1,434
L2-26	5,027						5,031
L2-28	4,516						4,520
L3-15	4,535						4,539
L3-5	SIN ACCESO						SIN acceso
L3-3	3,763						3,767
L4-17	SIN ACCESO						SIN Acceso
L4-7	SIN ACCESO						SIN Acceso
L4-3	SIN ACCESO						SIN Acceso
L5-8	1,398						1,401

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI / NO

¿Comunidad realiza medición? SI / NO

Responsable medición Comunidad

SANTIAGO SOZA FLORES

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
SANTIAGO SOZA FLORES	MONITOR - UMA - CAMAR	
Loreto Cm Soza	Monobra UMA - CAMAR	

Observaciones: L3-5, L4-17, L4-7 y L4-3 : SIN ACCESO, RIESGO HUNDIMIENTO

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 28/2/26

Hora inicio: 9:12

Hora termino: 11:24

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,809						
L1-17	1,044						
L2-7	4,842						
L2-4	1,410						
L2-25	1,430						
L2-26	5,028						
L2-28	4,517						
L3-15	4,535						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3,755						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,400						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI ☒ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones: L3-5, L4-17, L4-7 y L4-3 : SIN ACCESO, RIESGO HUNDIMIENTO, CAMINO DAÑADO POR EL AGUA.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/FEBRERO

Página: 1 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-6	26-02-2026	8:15	21,843	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	L7-13	26-02-2026	8:25	11,205	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L7-3	26-02-2026	8:40	1,283	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L7-14	26-02-2026	8:55	2,316	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L1-3	26-02-2026	9:12	7,809	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-17	26-02-2026	9:22	1,029	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L2-7	26-02-2026	9:35	4,841	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L2-4	26-02-2026	9:47	1,396	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L2-25	26-02-2026	9:55	1,430	N/A	101 P2 30m	625100	X	
10	L2-26	26-02-2026	10:04	5,027	N/A	101 P2 30m	625100	X	
11	L2-28	26-02-2026	10:12	4,513	N/A	101 P2 30m	625100	X	
12	L3-15	26-02-2026	10:28	4,536	N/A	101 P2 30m	625100	X	
13	L3-5	26-02-2026	10:39	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L3-3	26-02-2026	10:44	3,771	N/A	101 P2 30m	625100	X	
15	L4-17	26-02-2026	10:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Fabiano Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 27-02-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/FEBRERO

Página: 2 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L4-7	26-02-2026	10:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	L4-3	26-02-2026	11:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L5-8	26-02-2026	11:23	1,397	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 27-02-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01