

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-6	08-03-2026	8:19	21,845	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	L7-13	08-03-2026	8:30	11,201	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L7-3	08-03-2026	8:48	1,315	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L7-14	08-03-2026	9:02	2,428	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L1-3	08-03-2026	9:25	7,810	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-17	08-03-2026	9:40	1,087	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L2-7	08-03-2026	10:00	4,841	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L2-4	08-03-2026	10:10	1,448	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L2-25	08-03-2026	10:16	1,434	N/A	101 P2 30m	625100	X	
10	L2-26	08-03-2026	10:24	5,026	N/A	101 P2 30m	625100	X	
11	L2-28	08-03-2026	10:31	4,533	N/A	101 P2 30m	625100	X	
12	L3-15	08-03-2026	10:41	4,532	N/A	101 P2 30m	625100	X	
13	L3-5	08-03-2026	10:49	0,576	N/A	101 P2 30m	625100	X	
14	L3-3	08-03-2026	10:58	3,730	N/A	101 P2 30m	625100	X	
15	L4-17	08-03-2026	11:11	2,625	N/A	101 P2 30m	625100	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

Monitor Responsable Guillermo Martínez Supanta

Rut 18400244-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 09-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 2 de 2

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L4-7	08-03-2026	11:21	Sin Acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	L4-3	08-03-2026	11:37	13,115	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L5-8	08-03-2026	11:51	1,405	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L4-7: Riesgo de hundimiento por lluvia

Monitor Responsable Guillermo Martínez Supanta

Rut 18400244-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 09-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 01/03/26

Hora Inicio: 9:08

Hora termino: 11:19

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REANJAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas SE REANJA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,808						
L1-17	1,049						
L2-7	4,842						
L2-4	1,419						
L2-25	1,432						
L2-26	5,025						
L2-28	4,519						
L3-15	4,535						
L3-5	SIN ACCESO						
L3-3	3,751						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,400						

¿Asiste Comunidad de CAMAR? SI ☒ NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI ☒ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones: L3-5, L4-17, L4-7 y L4-3 : Sin Acceso, RIESGO HUNDIMIENTO, ZANJAS Y CAMINO MAL ESTADO.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 02.03.2026

Hora inicio: 9:25

Hora termino: 12:30

Responsable SEGEA

F. González

Lugar D. ESTE / CAMAR

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

monitoreo de pozos correspondientes
A la comunidad de CAMAR

Actividades Realizadas

Toma de nivel freático puntos
SECTOR CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.807						7.812
L1-17	1.057						1.060
L2-7	4.811						4.846
L2-4	1.423						1.427
L2-25	1.430						1.433
L2-26	5.025						5.028
L2-28	4.519						4.524
L3-15	4.532						4.536
L3-5	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L3-3	3.746						3.747
L4-17	2.617						2.622
L4-7	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-3	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L5-8	1.399						1.403

¿Asiste Comunidad de CAMAR? ☒ SI ☐ NO

¿Comunidad realiza medición? ☒ SI ☐ NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando González	Monitor / SEGEA	[Firma]
Sanett Reyes Sangua	monitoreo UMA-CAMAR	[Firma]
Bernabe Soza Flores	monitor - UMA - CAMAR	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 03 03 2016

Hora Inicio: 9:00

Hora término: 11:30

Responsable SEGEA

F. Ocerloffe

Lugar: B. ESTE / CAMAR

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo MONITOREO DE POZOS CORRESPONDIENTES A
LA COMUNIDAD DE CAMAR -

Actividades Realizadas TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR CAMAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	2.807						
L1-17	1.062						
L2-7	4.641						
L2-4	1.428						
L2-25	1.430						
L2-26	5.025						
L2-28	4.519						
L3-15	4.531						
L3-5	SIN AGUO						
L3-3	3.741						
L4-17	2.619						
L4-7	SIN AGUO						
L4-3	SIN AGUO						
L5-8	1.399						

¿Asiste Comunidad de CAMAR? SI ☐ NO ☒
¿Comunidad realiza medición? SI ☐ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando Ocerloffe	Monitor / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 04 03 2016

Hora inicio: 9:10

Hora termino: 11:20

Responsable SEGEA

F. Ochoa

Lugar: B. ESTE / CAMAR.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo: MONITOREO DE POZOS CORRESPONDIENTES A LA COMUNIDAD DE CAMAR.

Actividades Realizadas: TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS SECTOR CAMAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	2.807						
L1-17	1.067						
L2-7	4.839						
L2-4	1.431						
L2-25	1.431						
L2-26	5.023						
L2-28	4.523						
L3-15	4.531						
L3-5	SIN AGUAS						
L3-3	3.736						
L4-17	2.621						
L4-7	SIN AGUAS						
L4-3	SIN AGUAS						
L5-8	1.401						

Responsable medición Comunidad

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI NO

¿Comunidad realiza medición?

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando Ochoa	Monitor / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externo.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 05-03-2026

Hora inicio: 09:00

Hora termino: 12:15

Responsable SEGEA

GERMAN REYES U

Lugar BORDO ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REDUZA MONITORING HIDROGEOLOGICO
SEGUN PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SQM.

Actividades Realizadas

MECION DE NIVELES FRESTICOS.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.807						7.809
L1-17	1.072						1.075
L2-7	4.840						4.841
L2-4	1.435						1.437
L2-25	1.429						1.431
L2-26	5.023						5.025
L2-28	4.526						4.530
L3-15	4.530						4.533
L3-5	0.570						0.575
L3-3	3.733						3.735
L4-17	2.617						2.620
L4-7	S/D						S/D
L4-3	S/D						S/D
L5-8	1.400						1.404

¿Asiste Comunidad de DMAR. ? SI ☒ NO

¿Comunidad realiza medición? SI ☒ NO

Responsable medición Comunidad

Janett Reyes S.

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
GERMAN REYES U	MONITOR AMBIENTAL/SEGEA	
Janett Reyes Gonzalez	monitora UMA - CAMA	
Bernabe Soza Flores	monitor - uma - comar	

Observaciones: SE LOGRA MEDIR NIVEL GW EL POZO L3-5.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 06-03-2026

Hora Inicio: 09:10

Hora termino: 11:52.

Responsable SEGEA

GERMAN REYES U

Lugar BORGES GSTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REDUZIR MONITOREO HIDROGEOLOGICO SEGUN PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SQM.

Actividades Realizadas

MECION DE NIVELES FREATICOS.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						
L1-17	1,077						
L2-7	4,840						
L2-4	1,439						
L2-25	1,430						
L2-26	5,023						
L2-28	4,527						
L3-15	4,529						
L3-5	0,572						
L3-3	3,730						
L4-17	2,618						
L4-7	S/D						
L4-3	13,110						
L5-8	1,401						

¿Asiste Comunidad de SAMAR ? SI NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
GERMAN REYES U	MONITOR AMBIENTAL / SEGEA	

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIO GEOLOGICO AMBIENTAL

Fecha: 07-03-2026

Hora Inicio: 09:08

Hora termino: 11:51

Responsable SEGEA

Guillermo Martinez

Lugar Bordo ute

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Monitoreo Hidrogeológico según plan de seguimiento ambiental SQM

Actividades Realizadas

Medición de nivel

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,808						
L1-17	1,082						
L2-7	4,840						
L2-4	1,444						
L2-25	1,435						
L2-26	5,024						
L2-28	4,531						
L3-15	4,532						
L3-5	0,577						
L3-3	3,731						
L4-17	2,622						
L4-7	5/D						
L4-3	13,110						
L5-8	1,405						

¿Asiste Comunidad de Canar ? SI NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Guillermo Martinez	Monitor ambiental/Segeo	

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIO GEOLOGICO AMBIENTAL

Fecha: 09.03.2020

Hora inicio: 09:13

Hora termino: 12:16

Responsable SEGEA

CLAUDIO ROJAS T.

Lugar BORDE ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Medición de niveles freáticos PC propio.

Actividades Realizadas

Medición de niveles en conjunto con la comunidad de CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.807						7.812
L1-17	1.087						1.091
L2-7	4.837						4.842
L2-4	1.445						1.449
L2-25 1.430	1.430						1.433
L2-26	5.024						5.025
L2-28	4.532						4.536
L3-15	4.530						4.535
L3-5	0.574						0.577
L3-3	3.726						3.730
L4-17	2.621						2.624
L4-7	1.561						1.563
L4-3	13.114						13.115
L5-8	1.402						1.406

¿Asiste Comunidad de CAMAR? ☒ SI ☐ NO

¿Comunidad realiza medición? ☒ SI ☐ NO

Responsable medición Comunidad

SANTIAGO SOTA PADRES

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
SANTIAGO SOTA PADRES	MONITOR / UMA / CAMAR	
Bernabe SOTA F	monitor / uma / camar	

Observaciones:

Registro se entrega a: Comunidad de camar

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.

 SEGEA <small>SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES</small>	Fecha: 11-03-2016	Responsable SEGEA
	Hora inicio: 09:01	Claudio Rojas +
	Hora termino: 11:05	Lugar BOROS ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS PC DIARIO.

Actividades Realizadas

MEDICIÓN DE NIVELES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD DE CAMAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						7,809
L1-17	1,092						1,096
L2-7	4,839						4,842
L2-4	1,450						1,454
L2-25	1,432						1,435
L2-26	5,025						5,028
L2-28	4,538						4,542
L3-15	4,531						4,536
L3-5	0,575						0,579
L3-3	3,726						3,731
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,402						1,405

¿Asiste Comunidad de CAMAR

¿Comunidad realiza medición?

SI NO
SI NO

Responsable medición Comunidad

José Luis Ruiz

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
<i>José Luis Ruiz</i>	monitoreo UMA - Camar	<i>José Luis Ruiz</i>
<i>Loreto Can Sosa</i>	monitoreo UMA - CAMAR	<i>Loreto Can Sosa</i>
<i>Janett Reyes Gonzalez</i>	monitoreo UMA - CAMAR	<i>Janett Reyes Gonzalez</i>

Observaciones: L4-17, L4-7 y L4-3 SIN ACCESO POR FALTA DE LA COMUNIDAD DE CAMAR
 REGISTRO SE ENTREGA A: Loreto Can Sosa
 Nota: CAMAR EN MAL ESTADO.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 12-03-2026

Hora Inicio: 08:57

Hora termino: 11:03

Responsable SEGEA

CLAUDIO ROJAS T.

Lugar BORDO ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Medición de Niveles Freáticos PC DIARIO.

Actividades Realizadas

Medición en conjunto con la comunidad de CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						7,811
L1-17	1,095						1,097
L2-7	4,838						4,842
L2-4	1,452						1,456
L2-25	1,432						1,437
L2-26	5,025						5,028
L2-28	4,539						4,543
L3-15	4,532						4,535
L3-5	0,577						0,582
L3-3	3,725						3,727
L4-17	SIN ACCESO						—
L4-7	SIN ACCESO						—
L4-3	SIN ACCESO						—
L5-8	1,404						1,407

¿Asiste Comunidad de CAMAR

SI NO

¿Comunidad realiza medición?

SI NO

Responsable medición Comunidad

Bernabe Soza Flores

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
SANTIAGO SOZA FLORES	MON. POR UMA CAMAR	
Bernabe Soza Flores	monitor - UMO - CAMAR	
Raquel Sanchez	Sup - UMLA - CAMAR	

Observaciones:

REGISTRO SE ENTREGA A: SANTIAGO SOZA FLORES CAMAR

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 13-03-2026

Hora inicio: 09:08

Hora termino: 10:55

Responsable SEGEA

Guillermo Martínez

Lugar Bordo este

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Monitoreo hidrogeológico según plan de seguimiento ambiental SQM

Actividades Realizadas

Medición de nivel freático

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,810						7,810
L1-17	1,097						1,100
L2-7	4,840						4,843
L2-4	1,455						1,458
L2-25	1,436						1,438
L2-26	5,027						5,028
L2-28	4,542						4,544
L3-15	4,532						4,535
L3-5	0,580						0,583
L3-3	3,727						3,730
L4-17	sin datos						SIN DATOS
L4-7	sin datos						SIN DATOS
L4-3	sin datos						SIN DATOS
L5-8	1,404						1,405

¿Asiste Comunidad de Camar ? SI NO

¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Guillermo Martínez

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Guillermo Martínez S.	Monitor Ambiental / Segea	
Guillermo Martínez	monitoreo - UMA - Camar	
Loreto Cruz Sosa	Monitoreo - UMA - CAMAR	

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.

 SEGEA <small>SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES</small>	Fecha: 14-03-2026	Responsable SEGEA
	Hora inicio: 9:00	DENNIS ARAYA ARAYA
	Hora termino: 11:12	Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD
Objetivo REALIZAR MONITOREO HIDROGEOLOGICO SEGUN PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SWH
Actividades Realizadas MEDICION DE NIVEL FREATICO

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						
L1-17	1,100						
L2-7	4,841						
L2-4	1,457						
L2-25	1,438						
L2-26	5,026						
L2-28	4,542						
L3-15	4,532						
L3-5	0,580						
L3-3	3,725						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,405						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☐	Responsable medición Comunidad
¿Comunidad realiza medición? ☒ SI ☐ NO	

Listado de Asistentes		
Nombre	Cargo/Institución	Firma
DENNIS ARAYA ARAYA	MONITOR AMBIENTAL / SEGEA	

Observaciones: Pozos L4-17 / L4-7 / L4-3 SIN ACCESO POR PETICION DE LA COMUNIDAD DE CAMAR.



Hora termino: 11:16

Lugar BORDe ESTE

Objetivo	REALIZAR MONITOREO HIDROGEOLOGICO SEGUN PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUPY
----------	---

MEDICUN DE NIVEL FREATICO

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,808						
L1-17	1,101						
L2-7	4,841						
L2-4	1,458						
L2-25	1,439						
L2-26	5,026						
L2-28	4,544						
L3-15	4,533						
L3-5	0,581						
L3-3	3,725						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1,406						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO ☐

¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
DENNIS ARAYA ARAYA	MONITOR AMBIENTAL / SGEA	

Observaciones: Pozos L4-17 / L4-7 / L4-3 SIN ACCESO POR PETICION DE LA COMUNIDAD DE CAMAR



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 16-03-2016

Hora inicio: 09:06

Hora termino: 11:15

Responsable SEGEA

CLAUDIO Rojas T.

Lugar BORDE ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS PC DIARIO.

Actividades Realizadas

MEDICIÓN DE NIVELES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD DE CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						7,809
L1-17	1,102						1,105
L2-7	4,840						4,844
L2-4	1,459						1,462
L2-25	1,433						1,436
L2-26	5,027						5,029
L2-28	4,544						4,547
L3-15	4,533						4,535
L3-5	0,580						0,582
L3-3	3,724						3,727
L4-17	SIN ACCESO						—
L4-7	SIN ACCESO						—
L4-3	SIN ACCESO						—
L5-8	1,404						1,407

¿Asiste Comunidad de CAMAR

☒ SI ☐ NO

Responsable medición Comunidad

¿Comunidad realiza medición?

☒ SI ☐ NO

Janett Puyes S.

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Bernabe Soza Flores	monitor- uma - camar	
Janett Puyes Gonzalez	monitora UMA- CAMAR	

Observaciones:

REGISTRO SE ENTREGA A: Bernabe Soza camar

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.

 SEGEA <small>SERVICIO GEOLOGICO AMBIENTAL</small>	Fecha: 17-03-2026	Responsable SEGEA
	Hora Inicio: 08:59 08:59	Claudio Rojas T.
	Hora termino: 11:08	Lugar BORDE ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MEDICION DE NIVELES FREATICOS PC DIARIO

Actividades Realizadas

MEDICION DE NIVELES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD DE CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						7,809
L1-17	1,103						1,107
L2-7	4,840						4,843
L2-4	1,460						1,464
L2-25	1,433						1,436
L2-26	5,026						5,031
L2-28	4,546						4,550
L3-15	4,533						4,537
L3-5	0,581						0,585
L3-3	3,725						3,728
L4-17	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-7	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-3	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L5-8	1,403						1,407

¿Asiste Comunidad de CAMAR ☒ SI ☐ NO
 ¿Comunidad realiza medición? ☒ SI ☐ NO

Responsable medición Comunidad

Geyson Cayo Ruiz

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
<i>Geyson Cayo Ruiz</i>	monit - UMA - CAMAR	<i>Geyson Cayo R</i>
<i>Loreto Car Soza</i>	Monitora UMA - CAMAR	<i>Loreto Car Soza</i>
<i>Janett Reyes Jerez</i>	monitadora UMA - CAMAR	<i>Janett Reyes</i>

Observaciones:

REGISTRO SE ENTREGA A: Loreto Car Soza

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS ECOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 18-03-2026

Hora inicio: 09:02

Hora termino: 11:08

Responsable SEGEA

CLAUDIO ROJAS T.

Lugar BORDE ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS PC DIARIO

Actividades Realizadas

MEDICIÓN DE NIVELES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD DE CAMAR

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,802						7,809
L1-17	1,104						1,108
L2-7	4,833						4,842
L2-4	1,461						1,465
L2-25	1,433						1,436
L2-26	5,026						5,029
L2-28	4,547						4,551
L3-15	4,531						4,536
L3-5	0,581						0,586
L3-3	3,724						3,729
L4-17	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-7	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-3	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L5-8	1,404						1,408

¿Asiste Comunidad de CAMAR

SI NO

¿Comunidad realiza medición?

SI NO

Responsable medición Comunidad

Jayson Lopez Roca

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Jayson Lopez Roca	Monitor - UMA - Camar	Jayson Lopez Roca
Loreto Carr Soza	Monitora UMA - CAMAR	Loreto Carr Soza
SANTIAGO SOZA FLORES	Monitor UMA CAMAR	Santiago Soza Flores

Observaciones:

REGISTRO SE ENTREGA A: Loreto Carr Soza

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 19/3/26

Hora inicio: 9:05

Hora termino: 11:10

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTAÑO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS.

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.809						7,810
L1-17	1,106						1,108
L2-7	4,839						4,840
L2-4	1,463						1,465
L2-25	1,436						1,439
L2-26	5,026						5,026
L2-28	4,548						4,550
L3-15	4,531						4,533
L3-5	0,583						0,585
L3-3	3,725						3,727
L4-17	SIN Acceso						SIN ACCESO
L4-7	SIN Acceso						SIN ACCESO
L4-3	SIN Acceso						SIN ACCESO
L5-8	1,405						1,406

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI ☒ NO

¿Comunidad realiza medición? SI ☒ NO

Responsable medición Comunidad

Janett Reyes Q.

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Janett Reyes Gonzalez	monitora UMA-CAMAR	
Loreto Cruz Soza	Monitora UMA-CAMAR	

Observaciones: L4-17, L4-7 y L4-3 : SIN ACCESO POR CAMINOS EN MAL ESTADO

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 20/3/26

Hora inicio: 9:20

Hora termino: 11:32

Responsable SEGEA

Cristian Castillo

Lugar Borde Este

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MEDICION DE NIVELES FREATICOS

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICION DE NIVELES FREATICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						7.811
L1-17	1.107						1.111
L2-7	4.838						4.843
L2-4	1.464						1.467
L2-25	1.435						1.438
L2-26	5.025						5.029
L2-28	4.548						4.551
L3-15	4.530						4.532
L3-5	0.583						0.586
L3-3	3.725						3.728
L4-17	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-7	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-3	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L5-8	1.405						1.406

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI / NO

¿Comunidad realiza medición? SI / NO

Responsable medición Comunidad

Jeyson Loya Rueda

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Jeyson Loya Rueda	monitr - UMA - Camar	Jeyson Loya Rueda
Bernabe Sozo Flores	monitr - UMA - Camar	Bernabe Sozo Flores
Jarrett Reyes Gonzalez	monitro UMA - CAMAR	Jarrett Reyes Gonzalez
Mario Vilanova (actor)	MONITR / JARIT	Mario Vilanova (actor)

Observaciones: L4-17, L4-7 y L4-3 : SIN ACCESO A PETICION DE COMUNIDAD DE CAMAR.

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 21/03/26

Hora inicio: 8:58

Hora termino: 11:00

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

REALIZAR MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Actividades Realizadas

SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						
L1-17	1.109						
L2-7	4.838						
L2-4	1.465						
L2-25	1.438						
L2-26	5.025						
L2-28	4.548						
L3-15	4.530						
L3-5	0.586						
L3-3	3.725						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1.405						

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI NO

¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 23.03.2026

Responsable SEGEA

Hora inicio: 9:20

Hora termino: 11:35

Lugar: D. ESTE / CAJAL

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Monitoreo de pozos correspondientes
A la comunidad de CAJAL.

Actividades Realizadas

TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR CAJAL.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						7,810
L1-17	1.109						1,113
L2-7	4.838						4,840
L2-4	1.467						1,470
L2-25	1.436						1,439
L2-26	5.024						5,028
L2-28	4.549						4,553
L3-15	4.528						4,532
L3-5	0.584						0,589
L3-3	3.724						3,727
L4-17	SIN ACCESO						Sin acceso
L4-7	SIN ACCESO						Sin acceso
L4-3	SIN ACCESO						Sin acceso
L5-8	1.405						1,406

¿Asiste Comunidad de CAJAL ? SI NO
¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Juan Carlos Ruiz

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando Carrasco	Monitor / UMA	Fernando Carrasco
Juan Carlos Ruiz	Monitor - UMA - Comuna	Juan Carlos Ruiz
Bernabe Sosa Flores	Monitor - UMA - Comuna	Bernabe Sosa Flores

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 24.03.2016

Hora Inicio: 9:15

Hora término: 11:45

Responsable SEGEA

F. Querzola

Lugar B. 6376 / Comar.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Monitoreo de pozos correspondientes
a la comunidad de Comar.

Actividades Realizadas

Toma de nivel freático
sector Comar.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.807						
L1-17	1.110						
L2-7	4.838						
L2-4	1.468						
L2-25	1.436						
L2-26	5.025						
L2-28	4.550						
L3-15	4.524						
L3-5	0.582						
L3-3	3.725						
L4-17	SIN AGUA						
L4-7	SIN AGUA						
L4-3	SIN AGUA						
L5-8	1.406						

¿Asiste Comunidad de Comar ? SI ☒ NO ☐

¿Comunidad realiza medición? SI ☐ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando Querzola	Monitor / SEGEA	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 26. 03. 2016

Hora Inicio: 9:20

Hora término: 11:45

Responsable SEGEA

F. Cordero Lotti

Lugar B. ESTE / Camar.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Monitoreo de pozos correspondientes
a la comunidad de Camar.

Actividades Realizadas

TONA DE NIVEL FREÁTICO
SECTOR CAMAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.807						
L1-17	1.111						
L2-7	4.840						
L2-4	1.470						
L2-25	1.440						
L2-26	5.027						
L2-28	4.551						
L3-15	4.531						
L3-5	0.590						
L3-3	3.726						
L4-17	SIN AGUA						
L4-7	SIN AGUA						
L4-3	SIN AGUA						
L5-8	1.405						

¿Asiste Comunidad de Camar ? SI NO
¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando Cordero Lotti	Monitoreo / SEGEA	F. Cordero Lotti

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 27/3/26

Hora inicio: 9:14

Hora termino: 11:17

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDE ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Realizar medición de niveles freáticos

Actividades Realizadas

Se realiza medición de niveles freáticos

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,807						7,809
L1-17	1,114						1,115
L2-7	4,842						4,844
L2-4	1,471						1,471
L2-25	1,439						1,440
L2-26	5,030						5,032
L2-28	4,553						4,555
L3-15	4,533						4,536
L3-5	0,591						0,591
L3-3	3,727						3,729
L4-17	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-7	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L4-3	SIN ACCESO						SIN ACCESO
L5-8	1,405						1,406

¿Asiste Comunidad de CAMAR

SI NO

¿Comunidad realiza medición?

SI NO

Responsable medición Comunidad

SANTIAGO SOZA

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Loreto Carr Soza	Monitora UMA- CAMAR	
SANTIAGO SOZA FLORES	MONITOR UMA CAMAR	

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIO GEOLÓGICO AMBIENTAL

Fecha: 28/3/26

Hora inicio: 8:57

Hora termino: 10:53

Responsable SEGEA

CRISTIAN CASTILLO

Lugar BORDA ESTE

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo Realizar medición de niveles freáticos.

Actividades Realizadas SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						
L1-17	1.115						
L2-7	4.842						
L2-4	1.470						
L2-25	1.440						
L2-26	5.031						
L2-28	4.554						
L3-15	4.533						
L3-5	0.593						
L3-3	3.728						
L4-17	SIN ACCESO						
L4-7	SIN ACCESO						
L4-3	SIN ACCESO						
L5-8	1.403						

¿Asiste Comunidad de CHUR ? SI ☒ NO ☒

¿Comunidad realiza medición? SI ☐ NO ☒

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 30-03-2026

Hora inicio: 9:10

Hora termino: 12:00

Responsable SEGEA

Francisco Carrillo

Lugar B. BTE / Camar -

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MONITORIO DE POCOS CORRESPONDIENTES
A LA COMUNIDAD DE CAMAR -

Actividades Realizadas

TOHA NIVEL FREZADO PUNTOS
SECTOR CAMAR -

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.808						
L1-17	1.116						
L2-7	4.841						
L2-4	1.431						
L2-25	1.438						
L2-26	5.029						
L2-28	4.556						
L3-15	4.532						
L3-5	0.593						
L3-3	3.728						
L4-17	SIN ACUERO						
L4-7	SIN ACUERO						
L4-3	SIN ACUERO						
L5-8	1.403						

¿Asiste Comunidad de Camar

? SI NO

¿Comunidad realiza medición?

SI

NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
<i>Francisco Carrillo</i>	<i>Monitor / SEGEA</i>	<i>Francisco Carrillo</i>

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 30.03.2026

Hora Inicio: 9:10

Hora termino: 11:25

Responsable SEGEA

F. Courletti

Lugar B/OSTG/CAMAR

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

MONITOREO DE POZOS CORRESPONDIENTES
A LA COMUNIDAD DE CAMAR.

Actividades Realizadas

TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR CAMAR.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7.806						7,809
L1-17	1.118						1,118
L2-7	4.840						4,843
L2-4	1.472						1,473
L2-25	1.437						1,438
L2-26	5.027						5,032
L2-28	4.557						4,561
L3-15	4.531						4,533
L3-5	0.592						0,593
L3-3	3.730						3,733
L4-17	SIN ACESO						SIN ACESO
L4-7	SIN ACESO						SIN ACESO
L4-3	SIN ACESO						SIN ACESO
L5-8	1.403						1,404

¿Asiste Comunidad de CAMAR ? SI NO

¿Comunidad realiza medición? SI NO

Responsable medición Comunidad

Gygon Long Bauls.

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
F. Courletti	Monitor / SEGEA	F. Courletti
Gygon Long Bauls	Monitor - UMA - CAMAR	Gygon Long Bauls
SANTIAGO ROSA FLORES	MONITOR - UMA - CAMAR	SANTIAGO ROSA FLORES
Loreta Con Soza	Monitora UMA - CAMAR	Loreta Con Soza
Manuel Chale	Monitor SEGEA	Manuel Chale

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.