

REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-06-01 CAMAR-01

Fecha de visita: 01-06-2026

Sector/Comunidad: Camar

Registro de terreno

Territorio Comunitario: CAMAR UTC-3: _____ UTC-4: _____

Responsable: G. PUGA Hora inicio: 12:20

Fecha: 1-6-2026 Hora Término: 16:00

Objetivo

medición de niveles de Pozo

Actividades realizadas

se realiza mediciones de niveles de Pozo en sector de Camar

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)										
N°	Nombre Punto	Hora	Nivel inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C./ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T (°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	L1-3	12:42	7,799	7,801	—	—	—	—	—	
2	L2-7	12:57	4,848	4,849	—	—	—	—	—	
3	L2-26	13:09	5,035	5,036	—	—	—	—	—	
4	L2-28	13:26	4,458	4,460	—	—	—	—	—	
5	L13-1	13:42	4,190	4,194	—	—	—	—	—	
6	L3-15	13:54	4,520	4,521	—	—	—	—	—	
7	L3-5	14:07	0,562	0,564	—	—	—	—	—	
8	L3-3	14:17	3,711	3,713	—	—	—	—	—	
9	L14-1	14:30	5,029	5,030	—	—	—	—	—	
10	L5-6	15:34	3,408	3,407	—	—	—	—	—	
11	L5-8	15:53	1,354	1,356	—	—	—	—	—	
12										
13										
14										

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno		Puntos No Visitados / No Autorizados
<p>SE REALIZÓ MUESTREO DE AGUAS DE POZO 4 CONTAMINADO</p> <p>SE RESPALDÓ FLORA Y FAUNA DEL SECTOR Y CAMINOS</p> <p>SE ENTREGA COLECCIÓN DE TERRENO</p>		<p>L 4-17 (CATUINOS)</p> <p>L 4-7 (CATUINOS)</p> <p>L 4-8 (CATUINOS)</p>

Listado de asistentes		
Nombre	Cargo / Entidad	Firma
SEBASTIÁN ALFARO ANAYO	monitoreo MOVAMPINO	
JANETT REYES GONZALEZ	monitoreo UMA-CAMAR	
LORDO PIRI SIZA	Monitoreo UTA-CAMAR	
Bernabe sozo f.	monitor - Uma - Camar	

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA **NOVANDINO** **Gerencia de Hidrogeología**

Reporte N°: 2026-06-17 CAMAR-01

Fecha de visita: 17-06-2026

Sector/Comunidad: Camar

Registro de terreno

Territorio: CAMAR UTC-3: _____ UTC-4: _____
 Comunitario: Edmundo Riba Hora inicio: 11:00
 Responsable: Edmundo Riba Hora término: 15:30
 Fecha: 17-06-2026

Objetivo: Medición de niveles y perfiles CUNAS

Actividades realizadas: Se realiza monitoreo, toma de niveles y parámetros en perfiles CUNAS.

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)										
N°	Nombre Punto	Hora	Nivel inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C./ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T (°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	CAMAR-2015	11:20	64.293	—	—	—	—	—	—	—
2	CUNA 4	14:18	0.025	—	—	—	—	—	—	Nivel realizado con fluorómetro
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REPORTE DE VISITA
NOVANDINO
Gerencia de Hidrogeología

[illegible]

REPORTE DE VISITA
NOVANDINO
Gerencia de Hidrogeología





SEGEA
SERVICIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES

Fecha: 01-06-2026

Hora Inicio: 12:28

Hora término: 16:01

Responsable SEGEA

CLAUDIO ROJAS + DON BERNARDO E.

Lugar BORDO ESTE.

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

Medición de NIVELES FREÁTICOS PAT.

Actividades Realizadas

Medición de NIVELES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD DE CAMAR y NOVA ANDINO

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L1-3	7,798						7,801
L2-7	4,846						4,849
L2-26	5,034						5,036
L2-28	4,457						4,460
L13-1	4,190						4,194
L3-15	4,520						4,521
L3-5	0,561						0,564
L3-3	3,711						3,713
L14-1	5,024						5,038
L5-6	3,405						3,407
L5-8	1,354						1,356

¿Asiste Comunidad de CAMAR? ☒ SI NO

Responsable medición Comunidad

¿Comunidad realiza medición?

☒ SI NO

Bernabe Soza E.

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Loreto Cár Soza	Monitora UMA - CAMAR	
Janett Reyes Jangalaz	monitora UMA - CAMAR	
Bernabe Soza Flores	monitor - uma - camar	
Claudia Armijos	Monitora GMA	
Sanjo Alvariz Araya	Asesor NOVA ANDINO	

Observaciones: POR PETICIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAMAR, los pozos L4-17, L4-7 y L4-8 QUEDAN SIN ACCESO.

REGISTRO SE ENTREGA A: Janett Reyes

* SEGEA Ltda. no se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.