

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-03-02 Peine-01

Fecha de visita: 02-03-2026

Sector/Comunidad: Peine

Registro de terreno

Territorio: Peine UTC-3: UTC-4:
Comunitario: Hora inicio: 9:30
Responsable: Cristian Martinez Hora término: 14:30
Fecha: 02-03-2026

Objetivo: Medición de N.ºveler y Perfilaje en pozos P544.
Actividades realizadas: Se realiza Perfilaje de Pozo L10-1 y medición de N.ºveler Pozos P544 sector Comunidad Peine.

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)										
N°	Nombre Punto	Hora	Nivel inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C./ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T (°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	L10-1	9:54	0.664							Peine 0.667
2	L12-1	12:20	2.914							Peine 2.913
3	L10-14	12:42	2.924							Peine 2.923
4	L10-13	12:49	2.948							Peine 2.946
5	L10-5	12:57	2.724							Peine 2.722
6	L10-3	13:08	2.088							Peine 2.091
7	L10-4	13:16	2.597							Peine 2.596
8	1028	13:29	2.461							Peine 2.459
9	L10-16	13:43	2.960							Peine 2.959
10	L10-17	13:53	2.958							Peine 2.956
11	L10-11	14:12	2.899							Peine 2.899
12										

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno Se realiza monitoreo pozos PSAH y patrullaje en conjunto con monitores de C.A.P.
Los niveles son medidos por monitores de C.A.P y monitores de SQM.
Monitoreo realizado sin novedad.

Puntos no visitados / No autorizados
L10.12

Compromisos y acuerdos Respetar compromisos y Acuerdos establecidos entre C.A.P y SQM.

Listado de asistentes		
Nombre	Cargo / Entidad	Firma
Cristian Tapia R.	Monitor / SQM	[Firma]
Yamiriel Vales T.	Monitor / CAP	[Firma]
Edgardo Juncos Rojas	Monitor UCA/CAP	[Firma]
Florian Ceballos	Monitor - SQM	[Firma]

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-03-09 PEINE-01

Fecha de visita: 09-03-2026

Sector/Comunidad: Peine

WGS84
±6m 19s 594951 7401086 Δ m ±3m 2311 ∇ °V ±16 N359

Registro de terreno

Territorio: *Peine*
Comunidades: *San Pedro de Atacama*
Responsable: *[Firma]*
Fecha: *09-03-2026*

UTC-3: — UTC-4: —
Hora Inicio: *10:00*
Hora Término: *13:15*

Objetivo: *Medición de niveles PMH*
Actividades realizadas: *Medición de niveles de pozos PMH sector Peine.*

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)

N°	Nombre Punto	Hora	Nivel inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C/ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T (°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	L12-4	11:40	0,993	0,993	—	—	—	—	—	
2	Monición Flujos	10:45	0,781	0,781	—	—	—	—	—	
3	L9-1	12:04	6,928	6,928	—	—	—	—	—	
4	L9-2	12:17	5,366	5,364	—	—	—	—	—	
5	PM17-071	12:59	10,347	10,342	—	—	—	—	—	
6	PM17-072	12:52	9,718	9,712	—	—	—	—	—	
7	PM17-073	12:42	7,483	7,484	—	—	—	—	—	
8	PM17-074	12:49	9,715	9,715	—	—	—	—	—	<i>Medición en flujos</i>
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Versión gratuita de GPS Cámara 55

09mar.26 13:29 Ad-hoc
San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, CL © 09-mar.-26 13:29:23

REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.

Gerencia de Hidrogeología

WGS84 19s 594949 7401087 Δ m $\pm 5m$ 2310 ∇ ± 17 N359

Observaciones y datos complementarios de terreno

* Se realiza actividad de acuerdo a programa con continuidad de punto.

* No se realiza el trabajo a 3 puntos por condiciones del clima.

Puntos no visitados / No autorizados

No se realizan los siguientes puntos =

- CIMA 6
- L12-2
- L12-3

Compromisos y acuerdos

* Se realiza actividad de acuerdo a programa.

* Se hace entrega de 2 cuadernos a personal de continuidad de punto.

Listado de asistentes		
Nombre	Cargo / Entidad	Firma
Arturo Wilfredo Cordero	Gerente / SQM	[Firma]
Santiago Alvarado Antez	Monitoreo SQM	[Firma]
Alba Cruz	Monitoreo SQM	[Firma]
Calvario Ignacio Rojas Chile	Monitor UCA/CAP	[Firma]

Versión gratuita de GPS Cámara 55

09mar.26 13:30 Ad-hoc

San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, CL 09-mar.-26 13:30:14

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-03-20 PEINE-01

Fecha de visita: 20-03-2026

Sector/Comunidad: Peine

Registro de terreno

Territorio: PEINE
Comunitario: G. Puga
Responsable: G. Puga
Fecha: 20-3-2026

UTC-3: — UTC-4: —
Hora inicio: 9:30
Hora término: 14:15

Objetivo: Medición de niveles de Peine sector PEINE
Actividades realizadas: Medición de nivel y toma de parámetros físico químicos

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)

N°	Nombre Punto	Hora	Nivel inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C./ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T(°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	L10-1	10:01	0,721	0,720	7,64	8,418	22,1	0,930	0,850	PEINE 0,720
2	L10-2	10:42	2,478	2,478	236	7,004	24,8	1,200	2,478	PEINE mide
3	L10-4	11:24	2,612	2,612	162,0	7,338	19,5	1,097	2,647	PEINE mide
4	L10-3	11:50	2,101	2,102	—	—	—	—	—	PEINE mide
5	L10-5	12:06	2,736	2,737	—	—	—	—	—	PEINE mide
6	L10-13	12:12	2,958	2,960	—	—	—	—	—	"
7	L10-14	12:18	2,931	2,930	—	—	—	—	—	"
8	L12-1	12:45	2,911	2,912	—	—	—	—	—	"
9	L10-11	13:18	2,917	2,918	—	—	—	—	—	"
10	L10-16	13:32	2,982	2,982	—	—	—	—	—	"
11	L10-17	13:41	2,996	2,996	—	—	—	—	—	"
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno

SE REALIZA TENCION DE NIVEL DE POZOS EN CONJUNTO CON PERSONAL DE PEINE Y TOMA DE PARAMETROS FISICO QUIMICO CON PERSONAL DE SECEA QUE NO TIENE LOS POZOS SOLAMENTE TOMA DE MUESTRAS EN LOS SIGUIENTES POZOS (1028) (L10-4) (L10-1)

Puntos no visitados / No autorizados

L10-12 DECISION DE COMUNITARIO DE PEINE.

Compromisos y acuerdos

SE REALIZA ENTREVISTA A COORDINADOR RESPECTANDO LOS USUARIOS Y FLORA Y FAUNA DEL SECTOR.
SE ENTREGA LA COPIA DE TERMINO AL PERSONAL DE PEINE

Listado de asistentes		
Nombre	Cargo / Entidad	Firma
DENNIS AIZAYA AIZAYA	MONITOR AMBIENTAL / SECEA	
OSCAR ESTEBAN LOPEZ	AYUDANTE TECNICO / SECEA	
SEBASTIAN ALVARO ARAUJO	TECNICO / SQM	
LUIS FARIAS DIAZ	MONITOR / SQM	LUIS FARIAS
ERIQUEL CUI CUELLI	MONITOR UCA-CAP	

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-03-27 Peine-01

Fecha de visita: 27-03-2026

Sector/Comunidad: Peine



Somos Lirio,
Somos Futuro

Registro de terreno

Territorio: Peine

Comunitario: C. Antinez

Responsable: C. Antinez

Fecha: 27-03-2026

UTC-3: — UTC-4: —

Hora inicio: 09:55

Hora término: 14:40

Objetivo: Toma de niveles en sector Peine

Actividades realizadas: Toma de niveles en sector Peine.

MEDICION DE NIVEL FREATICO Y LIMNIMETRICO IN SITU - PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS (SI CORRESPONDE)										
N°	Nombre Punto	Hora	Nivel Inicial SQM (m.b.p.r)	Nivel C./ETFA (m.b.p.r)	CE (mS/cm)	pH	T (°C)	Densidad	Nivel final SQM (m.b.p.r)	Observaciones
1	L10-18	10:05	9.626	9.619	—	—	—	—	—	
2	TS8	10:20	23.737	23.733	—	—	—	—	—	
3	TS7	10:33	23.537	23.533	—	—	—	—	—	
4	TS5	10:44	23.816	23.814	—	—	—	—	—	
5	TS2	10:51	34.388	34.386	—	—	—	—	—	
6	TS1	11:02	23.595	23.594	—	—	—	—	—	
7	TS4	11:13	14.456	14.455	—	—	—	—	—	
8	TS6	11:24	25.078	25.076	—	—	—	—	—	
9	TS3	11:43	11.839	11.839	—	—	—	—	—	
10	3261	11:46	11.610	11.611	—	—	—	—	—	
11	ASC5	12:01	60.752	60.750	—	—	—	—	—	
12	ASC1	12:14	94.710	94.714	—	—	—	—	—	
13	Regilla Tilopozo.	13:39	0.278	0.278	—	—	—	—	—	
14	L12-4	13:08	0.975	0.977	—	—	—	—	—	

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno - Se realiza Toma de niveles en conjunto con monitoreos de la Comunidad de Peine de los siguientes pozos. L10-18 TS1 Asc 5 TS8 TS4 Asc 1 TS7 TS6 Replilla fitoroto TS5 TS3 L12-4. TS2 3261		Puntos no visitados / No autorizados No se visitaron los siguientes pozos en caminos en el Estado. Cua 6, L12-2 y L12-3																											
Compromisos y acuerdos Se respetar todos los compromisos y acuerdos. (redes saliente, velocidad.)																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Listado de asistentes</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo / Entidad</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caribiel Navea R.</td> <td>monitoreo / SQM</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Esteban Velepucha P.</td> <td>monitoreo / SQM</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Mariano Cruz Cacer</td> <td>Monito UCA / CAP</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Julian Ruiz MORO</td> <td>MONITO CAP/UCT</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Listado de asistentes			Nombre	Cargo / Entidad	Firma	Caribiel Navea R.	monitoreo / SQM	[Firma]	Esteban Velepucha P.	monitoreo / SQM	[Firma]	Mariano Cruz Cacer	Monito UCA / CAP	[Firma]	Julian Ruiz MORO	MONITO CAP/UCT	[Firma]									
Listado de asistentes																													
Nombre	Cargo / Entidad	Firma																											
Caribiel Navea R.	monitoreo / SQM	[Firma]																											
Esteban Velepucha P.	monitoreo / SQM	[Firma]																											
Mariano Cruz Cacer	Monito UCA / CAP	[Firma]																											
Julian Ruiz MORO	MONITO CAP/UCT	[Firma]																											

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología





Gerencia de Hidrogeología

Sector/Comunidad: Peine



Somos Litio,
Somos Futuro

Territorio: Reine
Comunitario:
Responsable: C. Martinez
Fecha: _____

UTC-3: _____ UTC-4: _____

Hora início: 09:30

Hora Término: 12:00

Actividades realizadas Tona de Niveles 75AH EN
Sector Peine. y Pozos Complementarios.

[illegible]

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno

Toma de niveles PSAT y Complementarios en Sector Reine y la Toma de niveles fue ejecutada por monitores de la Comunidad de Reine y monitores de SQM.

- 1024 - AE-19
- AE-16 - AE-14
- AE-17




Puntos no visitados / No autorizados

no se realizarán los siguientes pozos por caminos en mal estado. Por orden de la Comunidad de Reine.

- 2037R
- 2037C-3

Compromisos y acuerdos

se respetaron todos los compromisos y Acuerdos.
(medio Ambiente, Honorarios, vehiculos, EPP, etc.)

Listado de asistentes		
Nombre	Cargo / Entidad	Firma
Cristobal Nurga R.	monitor / SQM	
Normal Leblon Hec	monitor SQM	
Milda Morales J.	Monitor. UCA	
Julian Ruiz M.	MONITOR. CAPUCA	

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología





Hora termino: 12:20

Lugar Dove



Hora termino: 12:48

Lugar NUCLEO POINE - BORDE ESTE.



Lugar ~~de~~ NÚCLEO PINE-BORDE ESTG.

 SEGEA <small>SERVICIO GEOLOGICO Y AMBIENTAL</small>	REGISTRO DE CARGA NIVELES FREÁTICOS	Código: R-HIDRO-44	Proyecto: <i>Monitoreo hidrogeológico en el Salar de Atacama y Salar del Carmen</i>	Equipos utilizados:
		Versión: 4	Lugar: <i>Salar de Atacama</i>	Medición de Nivel: <i>Potometro</i>
		Fecha: 14-06-2022	Año / Mes: <i>2016 / Marzo</i>	Otro:

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr)	Altura Pozo		Tipo de nivel		Hora		Nivel Ciente		Burbuja		Pozometro		Viento C-M-F	Nubosidad D-P-N	Inf Pozo		Obs
					Base	StickUp	Estático	Dinámico	Inicio	Término	Sem	Dif	si	no	Serie	Modelo			Tapa	Candado	
1	L10-11	09/03/2016	13:15	2.904			✓		13:14	13:18	SID	-	✓		625100	101 P2 3pm	C	D	Si	Si	
2	1028	"	13:25	2.465			✓		13:24	13:27	"	-	✓		"	"	"	"	"	"	
3	L10-4	"	13:38	2.599			✓		13:37	13:43	"	-	✓		"	"	"	"	"	"	
4	L9-2	"	14:15	5.361			✓		14:14	14:18	"	-	✓		"	"	"	"	"	"	
5	L9-1	"	14:22	6.925			✓		14:21	14:26	"	-	✓		"	"	"	"	"	"	
6	L1-4	"	15:11	1.193			✓		15:10	15:14	"	-	✓		"	"	"	"	"	"	
7	L1-54 REGILLA	"	15:38	1.418			✓		15:37	15:40	"	-	X		"	"	"	"	"	NO	
8	L1-5	"	15:50	1.595			✓		15:49	15:55	"	-	X		"	"	"	"	"	"	
9	L7-4	"	16:02	Sin datos			✓		16:00	16:04	"				SID	SID	"	"	"	"	
10	L4-8	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			
11	L3-11	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			
12	L3-9	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			
13	L4-12	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			
14	L5-10	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			
15	L2-27	"	"	"			✓		"	"	"				"	"	"	"			

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones: <u>L4-10</u>	ETFA 040-01

Nombre Monitor Responsable: <i>Guillermo</i> Rut: <i>10.400.000-2</i> Firma: <i>[Firma]</i>	Nombre Acompañante: _____ Rut: _____ Firma: _____	Inspector Ambiental: <i>Marlene Ulloa</i> Cargo: <i>Adm de Cito / Insp. Amb</i> Código SMA: <i>13150585-k</i>	SOC. DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761872 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl
---	---	---	--



REGISTRO DE CARGA NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-44
Versión 4
Fecha 14-06-2022

Proyecto :
Lugar :
Año / Mes :

Salar de Atacama
2026 16 Marzo

Equipos utilizados
Medición de Nivel Potometro
Otro

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr)	Altura Pozo		Tipo de nivel		Hora		Nivel Cliente		Burbuja		Pozometro		Viento C-M-F	Nubosidad D-P-N	Inf. Pozo		Obs
					Base	StickUp	Estático	Dinámico	Inicio	Término	SQM	Dif	si	no	Serie	Modelo			Tapa	Candado	
1	L1-54 Pozo	09/03/24	15:42	1.393			✓		15:41	15:44	S/D	-		X	625100	101 P2 30m	C	D	Si	Si	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones

ETFA 040-01

Nombre Monitor Responsable

Rut

Firma

Guillermo Martinez
18.900.098-7
[Firma]

Nombre Acompañante

Rut

Firma

Inspector Ambiental Marlene Ulloa

Cargo Adm de Cito / Insp. Amb

Código SMA 13150585-k

SOC. DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552781972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl



Hora termino: 12:31

Lugar NUCLEO PETRE - BORDE ESTE.

**Responsable SEGEA**

Claudio Rojas +

Lugar NUCLEO PINE - BORDE ESTE.

Objetivo

Medición de niveles freáticos por diario

Actividades Realizadas

[illegible]

¿Asiste Comunidad de PAINE ? SI () NO (X)

Responsable medición Comunidad

¿Comunidad realiza medición?	SI	NO
------------------------------	----	----

Listado de Asistentes

[illegible]**Observaciones:**

SIN ACCESO FIN DE SEMANA.

** SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.*



Hora termino: 12.30

Responsable SEGEA

Kugar *Reine*

Objetivo

SIN AUTO. —

Actividades Realizadas

sin Ausso. -

[illegible]¿Asiste Comunidad de Peru - ? SI NO ☒

¿Comunidad realiza medición?	SI	NO
------------------------------	----	----

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

[illegible]**Observaciones:**

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



Hora termino: 12:00

F. Carlotta
Lugar Wine

Sin Auto. -

sin Ausso. -

[illegible]

Responsable medición Comunidad

Firma

monitor / segfa

Firma _____

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



Soluciones
para el
desarrollo
humano

Fecha:

Lugar:

Responsable:

Hora
inicio

Hora
término

Registro de terreno

Objetivo

Actividades realizadas

Nº Sector	Nombre Fef.	Coordenadas Pto.		Tipo de monitoreo (marcar x)			
		E	N	Biótico	Abiótico	Otros	Consultora
1	CORD. SAL						
2							
3							
4							

Parámetro Físico-Químico Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.
pH					
CE (us/cm)					
Tº					
TDS					
OD					

Toma de muestras (si corresponde)

Muestreos	Nº recipientes / tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	Agua	Sedimento	Microo.	Otros
1							
2							
3							
4							

Parámetros Hídricos (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	Observaciones
Caudal				
Nivel de agua en Pozo				
limnómetro				
Otro				

30.03.26

Peine

S. Pantoja

09:00

11:00

30-03-2026, 10:42:03

S 23° 38' 29", W 68° 33' 45"

2329.2 m.s.n.m.

Velocidad: 0.1 km/h

Cord de la sal



Soluciones
para el
desarrollo
humano

Registro de terreno

Observaciones y datos complementarios de terreno

- Se realiza muestreo general E.H. Cord de la Sal.
- Campa Agua en Pan.
- Ajustes en PLC.

Compromisos y/o acuerdos

Respetar flora y fauna.
Respetar Caminos.
Respetar Comunidad

Listado Asistentes

Nombre	Cargo / Entidad	Firma
Ryan Pantoja	Monitoreo VCA	[Firma]
Edwin Charle	Monitoreo VCA	[Firma]
Aida Cruz Urrea	Monitoreo VCA	[Firma]




30-03-2026, 10:42:14

S 23° 38' 29", W 68° 33' 45"

2329.2 m.s.n.m.

Velocidad: 0.1 km/h

Cord de la sal

 SEGEA <small>SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES</small>	Fecha: <u>30/3/26</u>	Responsable SEGEA					
	Hora inicio: <u>13:32</u>	<u>CRISTIAN CASTILLO</u>					
	Hora termino: <u>14:39</u>	Lugar <u>PEINE</u>					
REGISTRO DE ACTIVIDAD							
Objetivo <u>REALIZAR MEDICION DE NIVELES FREATICOS</u>							
Actividades Realizadas <u>SE REALIZA MEDICION DE NIVELES FREATICOS</u>							
Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L10-11	<u>2,926</u>						<u>2,926</u>
1028	<u>2,487</u>						<u>2,486</u>
L10-4	<u>5,373</u>						<u>2,616</u>
L9-2	<u>5,373</u>						<u>5,373</u>
L9-1	<u>6,934</u>						<u>6,935</u>
¿Asiste Comunidad de <u>PEINE</u> ? ☒ SI ☐ NO				Responsable medición Comunidad			
¿Comunidad realiza medición? ☒ SI ☐ NO				<u>Edurn Ch</u> 			
Listado de Asistentes							
Nombre		Cargo/Institución				Firma	
<u>Alex Cruz Vargas</u>		<u>Monitor UCA / CAP.</u>					
<u>Edurn Chaile</u>		<u>Monitor UCA / CAP.</u>					
Observaciones:							

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.



Lugar	DEIMA
-------	-------