



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	01-03-2026	13:19	1,187	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	01-03-2026	13:41	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	01-03-2026	13:54	1,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019
L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 02-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	02-03-2026	13:17	2,897	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	02-03-2026	13:29	2,458	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	02-03-2026	13:44	2,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	02-03-2026	14:20	5,355	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	02-03-2026	14:29	6,919	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	02-03-2026	15:31	1,188	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	02-03-2026	16:03	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	02-03-2026	16:16	1,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 03-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	03-03-2026	13:26	2,897	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	03-03-2026	13:34	2,459	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	03-03-2026	13:47	2,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	03-03-2026	14:22	5,356	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	03-03-2026	14:29	6,919	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	03-03-2026	15:33	1,190	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	03-03-2026	16:04	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	03-03-2026	16:15	1,592	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo

Rut 17174607-8

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 04-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L1-4	04-03-2026	8:58	1,193	N/A	101 P2 30m	363937	X	
2	L1-G4 REGLILLA	04-03-2026	9:30	1,419	N/A	101 P2 30m	363937	X	
3	L1-5	04-03-2026	9:42	1,595	N/A	101 P2 30m	363937	X	
4	L10-11	04-03-2026	11:15	2,900	N/A	101 P2 30m	363937	X	
5	1028	04-03-2026	11:24	2,462	N/A	101 P2 30m	363937	X	
6	L10-4	04-03-2026	11:39	2,596	N/A	101 P2 30m	363937	X	
7	L9-2	04-03-2026	12:13	5,358	N/A	101 P2 30m	363937	X	
8	L9-1	04-03-2026	12:20	6,921	N/A	101 P2 30m	363937	X	
9	L7-4	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo

Rut 17174607-8

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 05-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	05-03-2026	13:17	2,899	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	05-03-2026	13:27	2,460	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	05-03-2026	13:42	2,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	05-03-2026	14:19	5,357	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	05-03-2026	14:26	6,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	05-03-2026	16:13	1,188	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	05-03-2026	16:40	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	05-03-2026	16:52	1,591	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 06-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	06-03-2026	13:23	2,899	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	06-03-2026	13:37	2,460	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	06-03-2026	13:52	2,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	06-03-2026	14:29	5,357	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	06-03-2026	14:37	6,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	06-03-2026	16:24	1,189	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	06-03-2026	16:49	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	06-03-2026	17:00	1,590	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 07-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	07-03-2026	13:41	1,189	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	07-03-2026	14:07	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	07-03-2026	14:18	1,591	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019
L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 08-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	08-03-2026	13:44	1,191	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	08-03-2026	14:10	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	08-03-2026	14:22	1,592	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 09-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	13-03-2026	13:27	2,911	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	13-03-2026	13:36	2,470	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	13-03-2026	13:48	2,603	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	13-03-2026	14:17	5,362	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	13-03-2026	14:24	6,925	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	13-03-2026	15:51	1,193	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	13-03-2026	16:16	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	13-03-2026	16:27	1,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L4-8	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L2-27	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L4-10	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 14-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-4	13-03-2026	12:10	0,899	N/A	101 P2 100m	609229	X	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Germán Reyes Ulloa
Rut 15399092-1
Firma _____



Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 14-03-2026



Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	14-03-2026	13:21	1,193	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	14-03-2026	13:47	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	14-03-2026	13:58	1,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 15-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	15-03-2026	13:20	1,195	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	15-03-2026	13:53	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	15-03-2026	14:04	1,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019
L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 16-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	16-03-2026	13:10	2,913	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	16-03-2026	13:21	2,473	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	16-03-2026	13:35	2,607	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	16-03-2026	14:10	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	16-03-2026	14:18	6,928	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	16-03-2026	15:20	1,195	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	16-03-2026	15:53	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	16-03-2026	16:06	1,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L2-27	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-10	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13									
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019.

Monitor Responsable Dennis Araya Araya

Rut 15982100-5

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 17-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	17-03-2026	13:32	2,913	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	17-03-2026	13:43	2,474	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	17-03-2026	13:57	2,607	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	17-03-2026	14:35	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	17-03-2026	14:42	6,929	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	17-03-2026	15:42	1,196	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	17-03-2026	16:11	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	17-03-2026	16:23	1,596	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L2-27	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Dennis Araya Araya
Rut 15982100-5
Firma _____

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 18-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L1-4	18-03-2026	8:32	1,200	N/A	101 P2 30m	363937	X	
2	L1-G4 REGLILLA	18-03-2026	9:02	1,418	N/A	101 P2 30m	363937	X	
3	L1-5	18-03-2026	9:14	1,599	N/A	101 P2 30m	363937	X	
4	L10-11	18-03-2026	11:13	2,917	N/A	101 P2 30m	363937	X	
5	1028	18-03-2026	11:25	2,476	N/A	101 P2 30m	363937	X	
6	L10-4	18-03-2026	11:40	2,611	N/A	101 P2 30m	363937	X	
7	L9-2	18-03-2026	12:16	5,369	N/A	101 P2 30m	363937	X	
8	L9-1	18-03-2026	12:24	6,931	N/A	101 P2 30m	363937	X	
9	L7-4	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Dennis Araya Araya

Rut 15982100-5

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 19-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	19-03-2026	13:03	2,915	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	19-03-2026	13:14	2,475	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	19-03-2026	13:29	2,609	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	19-03-2026	14:08	5,368	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	19-03-2026	14:17	6,931	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	19-03-2026	15:11	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	19-03-2026	15:39	1,419	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	19-03-2026	15:56	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 20-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	20-03-2026	13:33	2,914	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	20-03-2026	13:44	2,475	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	20-03-2026	14:00	2,620	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	20-03-2026	14:35	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	20-03-2026	14:41	6,931	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	20-03-2026	15:46	1,197	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	20-03-2026	16:30	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	20-03-2026	16:47	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 21-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01

REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-03-02 RNFL QUELANA-01

Fecha de visita: 02-03-2026

Sector/Comunidad: RNLF - Quelana

ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : SQM.

NOMBRE FISCALIZADOR C.: FECHA.: 02/03/2026

SECTOR DE RESERVA.: N° 5 SECTOR INGRESO: QUELANA

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	Consultora
1	L4-8						
2	CUNB-5						
3	L4-9						
4	L4-10						

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.:
pH					
CE (us/cm)					
T°					
TDS					
OD					

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones: 2025 1, 2, 3, 4 RN puesto por CAMINOS EN NUELO ESTADO
CAUDAL					
Nivel agua en Pozo					
Limnómetro					
otro					

Entrega datos de Estaciones M. ¿Cuál medio?

FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : SQM

NOMBRE FISCALIZADOR C.: FECHA.: 02/03/2026

SECTOR DE RESERVA. : N° 5 SECTOR INGRESO: QUELLANA

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	Consultora
1	L5-3						
2	L5-63 REGC. 1/18						
3	L5-63-POZO						
4	114-4						

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)				
Parámetro	1	2	3	4 Otros Datos y observ.:
pH				
CE (us/cm)				
T°				
TDS				
OD				

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)							
Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)				
Parámetros	1	2	3	4 Observaciones:
CAUDAL				
Nivel agua en Pozo	0.747	0.356	0.641	1.065
Limnómetro				
otro				

Entrega datos de Estaciones M. ¿Cuál medio?

FAUNA Y FLORA (si corresponde)				
DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

ANEXO I. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : 5071

NOMBRE FISCALIZADOR C.: _____

FECHA. : 02/03/2026

SECTOR DE RESERVA. : Nº 5

SECTOR INGRESO: QUELVA

Nº Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	Consultora
1	<u>L3-6</u>						
2	<u>L3-7</u>						
3	<u>L3-3</u>						
4	<u>L3-4</u>						

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.:
pH					
CE (us/cm)					
Tº					
TDS					
OD					

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	Nº recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL					
Nivel agua en Pozo	<u>1.306</u>	<u>1.084</u>	<u>2.077</u>	<u>1.016</u>	
Limnómetro					
otro					

Entrega datos de Estaciones M. _____ ¿Cuál medio? _____

FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA **SQM Salar S.A.** **Gerencia de Hidrogeología**

ANEXO I. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA: **SQM**
NOMBRE FISCALIZADOR C.:
SECTOR DE RESERVA: **Nº 5**
FECHA: **02/03/2026**
SECTOR INGRESO: **QUELVENA**

Nº Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	Consultora
1	22-27						
2							
3							
4							

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.
pH					
CE (us/cm)					
T°					
TDS					
OD					

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	Nº recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL					
Nivel agua en Pozo	2.138				OTROS N° 1
Límnimetro					Nivel de
otro	2.138				SEGEA

¿Cual medio?

¿Cual medio?

FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno: SE REALIZA TOMA DE NIVELES EN POZOS PSAH EN SECTOR QUELLANA, SIN LA COMUNIDAD DE 30 CHINE, NI CONAF, CON AUTORIZACION DE INGRESO EN MAL ESTADO L4-8 / CUÑA-5 / L4-9 / L4-10

- SE RESPETAN ACUERDOS MEDIO AMBIENTALES A CONTINUIDAD

FIRMA REPRESENTANTE COMUNIDAD	FIRMA ENTIDAD EXTERNA	REPRESENTANTE CONAF
	<p>GERMAN REYES U MONITOR AMBIENTAL / SEGERA</p> <p>ESTEBAN CASTILLO L. Ayudante terreno</p> <p>ESTEBAN / MENDIETA R MONITOR S.O.M.</p> <p>Cristobal Navas R. monitor / SAM</p>	

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología





REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	21-03-2026	13:12	1,198	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	21-03-2026	13:48	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	21-03-2026	14:03	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 22-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	22-03-2026	13:24	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	22-03-2026	13:54	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	22-03-2026	14:11	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 23-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	24-03-2026	13:25	2,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	24-03-2026	13:35	2,481	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	24-03-2026	13:49	2,613	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	24-03-2026	14:28	5,369	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	24-03-2026	14:33	6,932	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	24-03-2026	16:08	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	24-03-2026	16:46	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	24-03-2026	16:56	1,597	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 25-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	26-03-2026	13:15	2,923	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	26-03-2026	13:25	2,484	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	26-03-2026	13:39	2,616	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	26-03-2026	14:17	5,370	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	26-03-2026	14:23	6,932	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	26-03-2026	15:25	1,201	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	26-03-2026	15:58	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	26-03-2026	16:08	1,599	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 27-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	27-03-2026	13:23	2,923	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	27-03-2026	13:36	2,483	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	27-03-2026	13:54	2,616	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	27-03-2026	14:32	5,370	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	27-03-2026	14:42	6,932	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	27-03-2026	15:40	1,200	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	27-03-2026	16:11	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	27-03-2026	16:29	1,599	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma [Firma]

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma [Firma]

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 28-03-2026 [Firma]

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	28-03-2026	13:03	1,203	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	28-03-2026	13:34	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	28-03-2026	13:49	1,601	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

No aplica

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 29-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	29-03-2026	12:56	1,204	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	29-03-2026	13:25	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	29-03-2026	13:38	1,603	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso, a petición de la comunidad.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

No aplica

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 30-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	30-03-2026	13:33	2,926	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	30-03-2026	13:42	2,487	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	30-03-2026	13:55	2,617	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	30-03-2026	14:30	5,373	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	30-03-2026	14:36	6,934	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	30-03-2026	15:39	1,204	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	30-03-2026	16:14	1,421	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	30-03-2026	16:25	1,604	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma _____

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 31-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	31-03-2026	13:20	2,927	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	31-03-2026	13:30	2,487	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	31-03-2026	13:43	2,617	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	31-03-2026	14:17	5,374	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	31-03-2026	14:24	6,935	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	31-03-2026	15:28	1,203	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	31-03-2026	16:03	1,421	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	31-03-2026	16:14	1,602	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma _____

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 01-04-2026