

REPORTE DE VISITA **NOVANDINO** **Gerencia de Hidrogeología**

Reporte N°: 2026-06-18 RNLF SONCOR-01

Fecha de visita: 18-06-2026

Sector/Comunidad: RNLF - Soncor

ANEXO I. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : NOVANDINO
 NOMBRE FISCALIZADOR C.: JUAN SOSA
 FECHA. : 18/06/2026
 SECTOR DE RESERVA. : PUILAR
 SECTOR INGRESO: PUILAR

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			Consultora
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	
1	AFORO DESBORDA SURESTE PUILAR						
2	AFORO DESBORDA SURESTE PUILAR						
3	67-92 POZO						
4	67-92 REGUCCA						

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.:
pH					
CE (us/cm)					
T°					
TDS					
OD					

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL					AFOROS 1 y 2 NO SE REALIZAN POR PRESENCIA DE FLAUTANCOS.
Nivel agua en Pozo			0,555	0,590	
Limnómetro					
otro					

Entrega datos de Estaciones M. : ¿Cuál medio?

FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA **NOVANDINO** **Gerencia de Hidrogeología**

ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : NOVANDINO
 NOMBRE FISCALIZADOR C.: JUAN SOSA
 FECHA. : 18/06/2026
 SECTOR DE RESERVA. : TUILAR
 SECTOR INGRESO:

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			Consultora
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	
1	RESERVA TUILAR SGM						
2	RESERVA TUILAR CONAF						
3	AFORO NACIENTE TUILAR						
4							

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)				
Parámetro	1	2	3	4 Otros Datos y observ.:
pH		8.221	8.035	
CE (us/cm)		26.6	22.3	
T°		18.3	15.9	
TDS				
OD				

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)							
Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)				
Parámetros	1	2	3	4 Observaciones:
CAUDAL				AFORO 3 NO SE REALIZA POR CONDICION CLIMATICA (VIENTOS).
Nivel agua en Pozo	0.563	0.974		
Limnometro				
otro				

Entrega datos de Estaciones M.		¿Cuál medio?	




FAUNA Y FLORA (si corresponde)				
DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad	/	/	/	/
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA **NOVANDINO** **Gerencia de Hidrogeología**

Observaciones y datos complementarios de terreno:

- SE REALIZA MEDICIÓN DE NIVELES, PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS TRIMESTRAL P.S.A.H. HIDROQUÍMICO-ISOTÓPICO POR PARTE DE MONITORES DE NOVANDINO.
- MONITOR DE LA COMUNIDAD DE TOCONAO NO REALIZO TOMA DE NIVELES.
- AFORO DESBORDE SURESTE Y AFORO DESBORDE SUROESTE NO SE REALIZAN POR PRESENCIA DE FLAJENCOS.
- AFORO NALIENTE PUJAL NO SE REALIZA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS (VIENTOS).
- PERSONAL DE CONAF NO ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.

FIRMA REPRESENTANTE COMUNIDAD	FIRMA ENTIDAD EXTERNA	REPRESENTANTE CONAF
Juan Sosa Flores Monitor Toconao	CARLOS GAVIA M. MONITOR NOVANDINO	



 Renal Goben Inigo
 Monitor NOVANDINO

 Oscar Danilo Varón
 Monitor Ambiental SEGSA LTDA

 Cristian A. Castillo
 Monitor Ambiental / SEGSA

REPORTE DE VISITA
NOVANDINO
Gerencia de Hidrogeología



REPORTE DE VISITA

SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Reporte N°: 2026-06-25 RNLF Soncor-01

Fecha de visita: 25-06-2026

Sector/Comunidad: RNLF - Soncor

ANEXO 1. PLANILLA DE TERRENO PARA EXTERNOS.

EMPRESA. : NAWADINO
 NOMBRE FISCALIZADOR C.: CRISTIAN VILLALBA
 SECTOR DE RESERVA. : MIGUEL SALVA
 FECHA. : 25-06-24
 SECTOR INGRESO: SONCOR

N° Sector	NOBRE Ref.	COORDENADAS PTO.		TIPO DE MONITOREO (marcar x)			Consultora
		E	N	Biótico	Abiótico	otros	
1	Afoso Damos Negro						
2	Reolilla Chaxa Cava						
3	Reolilla Chaxa SQM						
4							

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO Insitu - (si corresponde)

Parámetro	1	2	3	4	Otros Datos y observ.
pH	7.784	7.816	-	-	
CE (us/cm)	39.5	38.8	-	-	
T°	16.1	13.3	-	-	
TDS	-	-	-	-	
OD	-	-	-	-	

TOMA DE MUESTRAS (si corresponde)

Muestras	N° recipientes/tipos	Suelo (cantidad)	Tapetes	agua	sedimento	Microo.	otros
1							
2							
3							
4							

PARÁMETRO HÍDRICOS (si corresponde)

Parámetros	1	2	3	4	Observaciones:
CAUDAL	Si	-	-		
Nivel agua en Pozo	-	0.476	1.027		
Limnómetro					
otro		0.474	1.026		

Entrega datos de Estaciones M. : NAWADINO
TACANA




FAUNA Y FLORA (si corresponde)

DATOS A TOMAR	1	2	3	4
Especies registradas				
cantidad				
eclosión/Polluelos				

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología

Observaciones y datos complementarios de terreno:

- * SE REALIZA PROGRAMA DE CONFORMIDAD EN CONJUNTO CON COMUNIDAD DE TACNAO.
- * NO SE AUTORIZA APROX ENTRADA CHARAS, POR PRESENCIA DE FLAMENCOS, POR PARTE DE LA COMUNIDAD.
- * SE ENTREGAN 2 COPIAS.

FIRMA REPRESENTANTE COMUNIDAD	FIRMA ENTIDAD EXTERNA	REPRESENTANTE CONAF
		

Monitor/UT
Jorge Luis R.
Novandino.

CLAUDIO ROJAS T.
MONITOR AMBIENTAL
SEGEA.

ARIA DAZ ALMENDARIS
MONITOR
NOVANDINO

GERMAN REYES U
MONITOR AMBIENTAL
SEGEA

REPORTE DE VISITA
SQM Salar S.A.
Gerencia de Hidrogeología



 SEGEA <small>SERVICIO ECUATORIANO DE GESTIÓN AMBIENTAL</small>	Fecha: 18/06/26	Responsable SEGEA
	Hora inicio: 9:30	Oscar Castillo
	Hora termino: 13:55	Lugar: PUILAR

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo Monitoreo Hidrogeológico de Salar de Atacama según Plan de Seguimiento Ambiental Novandino




Actividades Realizadas

- TOMA DE MUESTRAS
- CALCULO DE CAUDAL

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	Toma de muestra Hídrica (Si/No)
REGULLA PUILAR CONAF	-	-	NO	8,235	27,800	16,3	Si
Aforo Naciente PUILAR	-	-	NO	8,086	23,100	14,8	Si
Aforo Desborde SURESTE PUILAR	-	-	NO	-	-	-	NO
Aforo Desborde SUROESTE PUILAR	-	-	NO	-	-	-	NO
L7-4	0,871	-	NO	-	-	-	NO

¿Comunidad de TOCONAO asiste a monitoreo? Si ☒ No ☐

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
CRISTIAN CASTILLO	MONITOR AMBIENTE / SEGEA	
JUAN SOSA FLORES	MONITOR TOCONAO	
FRANCISCO DE JESUS / GO	MONITOR NOVANDINO	
CARLOS GAVIA M.	MONITOR / NOVANDINO	
OSCAR CASTILLO VARGAS	MONITOR AMBIENTE / SEGEA	

Observaciones:

- Aforo Desborde SURESTE PUILAR: NO AUTORIZA INGRESO COMUNIDAD DE TOCONAO POR PRESENCIA DE FLAMENCOS.
- Aforo Desborde SUROESTE PUILAR: NO SE REALIZA Aforo por CONDICIÓN CLIMÁTICA ADVERSA
- Aforo Naciente PUILAR: NO SE REALIZA Aforo por CONDICIÓN CLIMÁTICA ADVERSA

Fecha: 25-06-2026

Responsable SEGEA

Hora Inicio: 09:30

CLAUDIO ROJAS T

Hora termino: 16:15

Lugar SONCOR

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo REALIZAR MONITORIO HIDRO GEOLOGICO SEGUN PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL MONTA ANIMO.

Actividades Realizadas

AFORO Y TOMA DE MUESTRA.

[illegible]

¿Asiste Comunidad de TOCONAO ? (SI) NO

Responsable medición Comunidad

¿Comunidad realiza medición?	SI	NO
------------------------------	----	----

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
CLAUDIO TOJAS T.	MONITOR AMBIENTAL SEGSA	
GERMAN ROYCE U.	MONITOR AMBIENTAL / SEGSA	
JOSÉ OLIVERA R	Supervisión / NOVANCINO	
ABEL DIAZ ALMEIDA	MONITOR - NOVANCINO	
Christian Wilfredo Morales	Monitor - CAT	
Miguel Salvo Catur	Monitor - CAT	

Observaciones: NO SE AUTORIZA INGRESO AL SECTOR ATORO ENTORNO CHOXAS
POR PRESENCIA DE FLAMENCOS