



Lugar	BORDE ESTE
-------	------------



Lugar B. ESTE / TOLIMAO



SEGEA
SERVICIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES

Fecha: 25.02.2026

Hora Inicio: 8:20

Hora termino: 9:10

Responsable SEGEA

F. Courletti

Lugar

D. 6316 / Tocoamo

REGISTRO DE ACTIVIDAD

Objetivo

monitoreo de pozos correspondientes
a la comunidad de Tocoamo.

Actividades Realizadas

TOMA NIVEL FREATICO PUNTOS
SECTOR TOCOAMO.

Nombre del Punto	Nivel de agua en pozo (m)	Nivel de agua superficial (m)	Caudal (L/s)	pH	CE (uS/cm)	T° (°C)	* Nivel Registrado por Comunidad (m)
L7-6	-						
L7-13	-						
L7-3	-						
L7-14	-						
L1-17	1.024						

¿Asiste Comunidad de TOCOAMO

? SI NO

¿Comunidad realiza medición?

SI

NO

Responsable medición Comunidad

Listado de Asistentes

Nombre	Cargo/Institución	Firma
F. Courletti	Monitor / BOBOS	[Firma]

Observaciones:

* SEGEA Ltda. No se responsabiliza por las mediciones efectuadas y/o registradas por entidades y personal externas a ella.