



CONSTANCIA DE MONITOREO POR LISTADO

Código	R-HIDRO-39
Versión	3
Fecha	16-06-2022
Periodo Informado	Feb-26
Revisión	1
Hoja:	1 de 2

Proyecto/Lugar : Salar de Atacama
Fecha Constancia : 19-02-2026
Código foto : No aplica

Cliente: Nova Andino SpA
Hora: 12:50 Fecha Reprogramación: No aplica

Coordenadas del lugar hasta donde se accedió y registró la constancia:

Coordenadas UTM:	DATUM:
Este (m) <u>No aplica</u>	Norte (m) <u>No aplica</u>

1. Puntos de Monitoreo


Identificación Punto(s) de Monitoreo	Coordenadas del Punto UTM:	
	DATUM: WGS-84	
	Este (m)	Norte (m)
L4-3	596.113	7.406.265
L4-17	595.169	7.405.963
L4-7	593.769	7.406.038
L3-15	594.922	7.409.664
L3-5	593.776	7.409.547
L2-4	591.851	7.414.609
L2-25	592.440	7.414.727
L7-3	591.858	7.422.583
L7-14	592.287	7.422.403
L7-6	595.207	7.422.552
L7-13	594.116	7.422.455

2. Constancia del Servicio Realizado:

Sin acceso por pronóstico de clima adverso, caminos en mal estado con riesgo de hundimiento por lluvia, zanjas, surcos, socavones y arrastre de sedimento.	
Se deja constancia de los puntos sin acceso detallados en esta planilla.	
Días afectados	Puntos comprometidos
20 al 25-02-2026	L3-15
20 al 28-02-2026	L3-5
20 al 28-02-2026	L4-3
20 al 28-02-2026	L4-7
20 al 28-02-2026	L4-17
21-02-2026	L2-4
21-02-2026	L2-25
21 al 25-02-2026	L7-3
21 al 25-02-2026	L7-6
21 al 25-02-2026	L7-13
21 al 25-02-2026	L7-14
Actividad sin reprogramación.	

3. Observaciones Adicionales:


Debido a lluvias estivales algunos caminos presentaron riesgo de hundimiento, zanjas, surcos, socavones y arrastre de sedimento, lo que derivó en la imposibilidad de realizar algunos niveles desde el día 20 al 28 del mes. En la carpeta "Anexo A Registro Fotográfico" se incluyen las fotografías de los puntos afectados por lluvias estivales.

Monitor Responsable	<u>Cristian Castillo</u>	Monitor Acompañante	<u>No aplica</u>
Rut	<u>17.174.607-8</u>	Rut	<u>No aplica</u>
Firma		Firma	
Aprobado por:	<u>Marlene Ulloa E.</u>	Código SMA	<u>13150585-K</u>
Cargo:	<u>Adm. Contratos / I.A</u>	Fecha / Firma	<u>02-03-2026</u>


CONSTANCIA DE MONITOREO POR LISTADO


Código	R-HIDRO-39
Versión	3
Fecha	16-06-2022
Periodo Informado	Feb-26
Revisión	1
Hoja:	2 de 2

4. Fotografía del Lugar:



5. Mapa del Lugar:



Monitor Responsable	Cristian Castillo	Monitor Acompañante	No aplica
Rut	17.174.607-8	Rut	No aplica
Firma		Firma	
Aprobado por:	Marlene Ulloa E.	Código SMA	13150585-K
Cargo:	Adm. Contratos / I.A	Fecha / Firma	02-03-2026