SEGEA SERVICIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES	CONSTANCIA DE MONITOREO POR LISTADO	Código	R-HIDRO-39
		Versión	3
		Fecha	16-06-2022
		Periodo Informado	Feb-26
		Revisión	1
		Hoja:	1 de 2

Proyecto/Lugar : Salar de Atacama
Cliente: Nova Andino SpA
Fecha Constancia : 01-02-2026
Hora: 11:56
Fecha Reprogramación: No aplica
Código foto : No aplica

Coordenadas del lugar hasta donde se accedió y registró la constancia:

Coordenadas UTM:		DATUM:	
Este (m)	594683	Norte (m)	7381830

1. Puntos de Monitoreo

Identificación Punto(s) de Monitoreo	Coordenadas del Punto UTM: DATUM: WGS-84	
	Este (m)	Norte (m)
L10-11	585.193	7.386.713
1028	584.433	7.383.998
L10-4	584.908	7.381.408
L9-2	594.487	7.396.786
L9-1	594.862	7.396.682

2. Constancia del Servicio Realizado:

Sin acceso por petición de la comunidad de peine.
Se deja constancia de los puntos sin acceso detallados en esta planilla
por solicitud de comunidad de Peine. Se realiza registro fotográfico en
coordenadas UTM WGS 84 Este: 594679, Norte: 7381828.
Sin reprogramación.

3. Observaciones Adicionales:


Según lo solicitado por la comunidad de Peine se prohibe el ingreso y la realización de monitoreo a los puntos comprometidos.
Esta condición se replica para los días feriados y fines de semana del presente mes.

Monitor Responsable	Fabianno Caverlotti	Monitor Acompañante	No aplica
Rut	17.530.437-1	Rut	No aplica
Firma		Firma	
Aprobado por:	Marlene Ulloa E.	Código SMA	13150585-K
Cargo:	Adm. Contratos / I.A	Fecha / Firma	02-02-2026

4. Fotografía del Lugar:



5. Mapa del Lugar:



Monitor Responsable	Fabianno Caverlotti	Monitor Acompañante	No aplica
Rut	17.530.437-1	Rut	No aplica
Firma		Firma	
Aprobado por:	Marlene Ulloa E.	Código SMA	13150585-K
Cargo:	Adm. Contratos / I.A	Fecha / Firma	02-02-2026