

**Cliete:** Nova Andino Litio SpA **RUT:** 79.626.800-K  
**Dirección:** ANÍBAL PINTO 3228, SAN PEDRO DE ATACAMA - ANTOFAGASTA  
**Proyecto:** MONITOREO HIDROGEOLÓGICO EN SALAR DE ATACAMA Y SALAR DEL CARMEN

**Nombre Punto:** L4-3

**Instrumento Ambiental:** RCA 226/2006

**Lugar de Inspección:** AGUAS DE QUELANA

**Periodo informado:** febrero 2026

**Comuna/Región:** SAN PEDRO DE ATACAMA, REGION DE ANTOFAGASTA

**Tipo de Nivel:** Estático

**Técnica de Inspección:** MANUAL

**Altura Stick Up:** 15

**Tipo de Inspección:** PUNTUAL

**Altura Base aprox.:** 0

**Tipo Agua:** SUBTERRANEA

**Mediciones:** NIVEL FREÁTICO

## DATOS EN TERRENO

| Monitoreos Realizados en el Periodo   |            |              |              |                        |            |                   |             |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Pozo: L4-3<br>Tipo de Nivel: Estático |            |              |              |                        |            |                   |             |
| N°                                    | Fecha      | Hora Oficial | Nivel (mbpr) | Monitor                | Rut        | Equipo            | Observación |
| 1                                     | 01-02-2026 | 10:43        | 13,162       | Cristian Castillo      | 17174607-8 | 625100-101 P2 30m |             |
| 2                                     | 02-02-2026 | 11:28        | 13,157       | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | 625100-101 P2 30m |             |
| 3                                     | 03-02-2026 | 11:20        | 13,160       | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | 625100-101 P2 30m |             |
| 4                                     | 04-02-2026 | 10:52        | 13,156       | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | 625100-101 P2 30m |             |
| 5                                     | 05-02-2026 | 11:20        | 13,152       | Dean Buguño H.         | 13537217-K | 625100-101 P2 30m |             |
| 6                                     | 06-02-2026 | 10:58        | 13,153       | Dean Buguño H.         | 13537217-K | 625100-101 P2 30m |             |
| 7                                     | 07-02-2026 | 10:32        | 13,151       | Dean Buguño H.         | 13537217-K | 625100-101 P2 30m |             |
| 8                                     | 08-02-2026 | 11:06        | 13,150       | Dean Buguño H.         | 13537217-K | 625100-101 P2 30m |             |
| 9                                     | 09-02-2026 | 11:24        | 13,152       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m |             |
| 10                                    | 10-02-2026 | 11:18        | 13,148       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m |             |
| 11                                    | 11-02-2026 | 11:06        | 13,145       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m |             |
| 12                                    | 12-02-2026 | 11:28        | 13,140       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m |             |

mbpr : metros bajo el punto de referencia

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

## DATOS EN TERRENO

| Monitoreos Realizados en el Periodo                 |            |              |              |                        |            |                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Pozo: L4-3</b><br><b>Tipo de Nivel: Estático</b> |            |              |              |                        |            |                    |                                                                    |
| N°                                                  | Fecha      | Hora Oficial | Nivel (mbpr) | Monitor                | Rut        | Equipo             | Observación                                                        |
| 13                                                  | 13-02-2026 | 11:12        | 13,140       | Dean Bugueño H.        | 13537217-K | 625100-101 P2 30m  |                                                                    |
| 14                                                  | 14-02-2026 | 10:34        | 13,138       | Dean Bugueño H.        | 13537217-K | 625100-101 P2 30m  |                                                                    |
| 15                                                  | 15-02-2026 | 11:03        | 13,139       | Dean Bugueño H.        | 13537217-K | 625100-101 P2 30m  |                                                                    |
| 16                                                  | 16-02-2026 | 10:34        | 13,135       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m  |                                                                    |
| 17                                                  | 17-02-2026 | 11:00        | 13,143       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 625100-101 P2 30m  | Nivel verificado, el día de ayer personal de SQM realiza perfilaje |
| 18                                                  | 18-02-2026 | 10:46        | 13,134       | Claudio Rojas T.       | 15972290-2 | 609543-101 P2 100m | Medido con pozómetro 609543. Nivel verificado                      |
| 19                                                  | 19-02-2026 | 11:27        | 13,133       | Cristian Castillo      | 17174607-8 | 625100-101 P2 30m  |                                                                    |
| 20                                                  | 20-02-2026 | 11:50        | Sin acceso   | Cristian Castillo      | 17174607-8 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 21                                                  | 21-02-2026 | 11:30        | Sin acceso   | Cristian Castillo      | 17174607-8 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 22                                                  | 22-02-2026 | 10:36        | Sin acceso   | Cristian Castillo      | 17174607-8 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 23                                                  | 23-02-2026 | 10:51        | Sin acceso   | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 24                                                  | 24-02-2026 | 11:19        | Sin acceso   | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 25                                                  | 25-02-2026 | 10:54        | Sin acceso   | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 26                                                  | 26-02-2026 | 11:02        | Sin acceso   | Fabianno Caverlotti T. | 17530437-1 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 27                                                  | 27-02-2026 | 11:03        | Sin acceso   | Cristian Castillo      | 17174607-8 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |
| 28                                                  | 28-02-2026 | 11:11        | Sin acceso   | Cristian Castillo      | 17174607-8 | S/D-S/D            | Riesgo de hundimiento por lluvia                                   |

mbpr : metros bajo el punto de referencia

### Observaciones:

Riesgo de hundimiento por lluvias estivales, los días 20 al 28 de febrero del 2026. Desde el domingo 07 de septiembre, debido al cambio de horario en Chile, SEGEA realiza mediciones en UTC-3 y SQM en UTC-4.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

## Referencia Procedimiento:

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| P-HIDRO-04 | Procedimiento Medición de Niveles Freáticos |
| I-HIDRO-10 | Instructivo Específico Registro Fotográfico |

### Inspector Ambiental Autorizado por S.M.A.

**Nombre:** MARLENE ULLOA EWERT  
**Cod. I.A./Rut:** 13150585-K  
**Cargo:** ADMINISTRADOR DE CONTRATOS -  
INSPECTOR AMBIENTAL



**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR  
AMBIENTAL**

### Representante Legal

**Nombre:** CECILIA OLIVERA ALLENDES  
**Rut:** 9.674.462-5  
**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL



**REPRESENTANTE LEGAL**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

**Nombre Punto:** L4-3  
**Instrumento Ambiental:** RCA 226/2006


**Coordenadas UTM WGS84**

Este: 596113  
Norte: 7406265



**Sector:**  
AGUAS DE QUELANA

**Comuna/Región:**  
SAN PEDRO DE ATACAMA, REGION DE ANTOFAGASTA



SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

## DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, MARLENE ULLOA EWERT, RUN N° 13150585-K, domiciliado en PASAJE CAPÍN N° 3470, VILLA LOMAS HUASI - CALAMA- CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de inspector ambiental N° 13150585-K, ETFA 040-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5 representante legal de Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Nova Andino Litio SpA
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Nova Andino Litio SpA
- No he controlado, directa ni indirectamente a Nova Andino Litio SpA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 43477 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

2 de marzo de 2026



**Firma Inspector Ambiental**  
**Código IA 13150585-K**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)

## DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, CECILIA LUZMIRA OLIVERA ALLENDES, RUN N° 09.674.462-5, domiciliado en AVDA. LA PAZ 1447, LOTE 4A, CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de representante legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. Sucursal Calama, Código ETFA 040-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con NOVA ANDINO LITIO SPA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5, representante legal de NOVA ANDINO LITIO SPA, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha controlado, directa ni indirectamente a NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por NOVA ANDINO LITIO SPA
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.
- Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ, RUN N° 10.476.287-5, representante legal ni con NOVA ANDINO LITIO SPA

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de NOVA ANDINO LITIO SPA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 43477 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



2 de marzo de 2026

**Firma Representante Legal**  
**Fin del reporte informe ETFA N° 43477**

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

**AUTORIZACION ETFA SMA 040-01**

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: [www.segea.cl](http://www.segea.cl) - mail: [l.alegria@segea.cl](mailto:l.alegria@segea.cl)