SEGEA SERVICIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES	CONSTANCIA DE MONITOREO POR LISTADO	Código R-HIDRO-39 Versión 3 Fecha 16-06-2022 Periodo Informado May-26 Revisión 1 Hoja: 1 de 2

Proyecto/Lugar : Salar de Atacama
Cliente: Nova Andino SpA
Fecha Constancia : 01-05-2026
Hora: 10:40
Fecha Reprogramación: No aplica
Código foto : No aplica

Coordenadas del lugar hasta donde se accedió y registró la constancia:

Coordenadas UTM:		DATUM:	
Este (m)	No aplica	Norte (m)	No aplica

1. Puntos de Monitoreo

Identificación Punto(s) de Monitoreo	Coordenadas del Punto UTM: DATUM: WGS-84	
	Este (m)	Norte (m)
L4-17	595.169	7.405.963
L4-7	593.769	7.406.038
L4-3	596.113	7.406.265

2. Constancia del Servicio Realizado:

Sin acceso por petición de la comunidad de Camar. (Camino en mal estado).

Se deja constancia de los puntos sin acceso detallados en esta planilla.

Se realiza registro fotográfico en coordenadas UTM WGS 84 Este: 595453; Norte: 7406001 para los pozos L4-17 y L4-7

Se realiza registro fotográfico en coordenadas UTM WGS 84 Este: 595569; Norte: 7405688 para el pozo L4-3

3. Observaciones Adicionales:

La condición descrita se replica durante el siguiente periodo: 01-04-2026 al 30-04-2026

En carpeta "Anexo A Registro fotográfico" se incluyen todas las fotografías de los puntos sin acceso del periodo.

Monitor Responsable	Bugueño Henríquez Dean	Monitor Acompañante	No aplica
Rut	13537217-K	Rut	No aplica
Firma		Firma	
Aprobado por:	Ulloa Ewert Marlene	Código SMA	13150585-K
Cargo:	Adm. de Contratos - I.A.	Fecha / Firma	02-05-2026

4. Fotografía del Lugar:

5. Mapa del Lugar:

Monitor Responsable	Bugueño Henríquez Dean	Monitor Acompañante	No aplica
Rut	13537217-K	Rut	No aplica
Firma		Firma	
Aprobado por:	Ulloa Ewert Marlene	Código SMA	13150585-K
Cargo:	Adm. de Contratos - I.A.	Fecha / Firma	02-05-2026